



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Piekarach Śląskich
ul. Karola Miarki 14
41-940 Piekary Śląskie

IZBA ADMINISTRACJI
SKARBOWEJ W KATOWICACH
KANCELARIA

dnia 2018 -12- 05 (4)

Znak sprawy MZ.5580.20.2018.PP

UNP ZAŁ.

Piekary Śląskie, dnia. 4.12.2018r.

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018r., poz. 1313) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 19.11 do 23.11.2018r.

przez:

- 1) mł. bryg. Pawła Prausa - Kierownika Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej w KM PSP w Piekarach Śl., legitymacja służbowa nr 106
- 2) mł. asp. Artura Kyrca – Starszego Technika ds. Kontrolno-rozpoznawczych w KM PSP w Piekarach Śl., legitymacja służbowa nr 067
- 3) asp. Roberta Gubałę – Dowódcę Zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP w Piekarach Śl., legitymacja służbowa nr 073

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer 5580.20.2018.PP z dnia 9.11.2018r., wydanym z upoważnienia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynku Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 92

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25 40-022 Katowice	Mariusz Stempniak – Kierownik Referatu ds. Ochrony Przeciwpożarowej. Stosowne pełnomocnictwo udzielone przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach <u>stanowi załącznik nr 1.</u>

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	
Beata Degórska – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich	
Mariusz Stempniak – Kierownik referatu ds. Ochrony Przeciwpożarowej	
– Dyrektor ds. Monitoringu Pożarowego – Stosowne pełnomocnictwo udzielone przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach stanowi <u>załącznik nr 1</u>	
– Kierownik ds. instalacji i serwisu monitoringu pożarowego	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 92.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel obiektu (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25 40-022 Katowice Decyzja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 lipca 2017r. nr GPa.6844.5.2017. orzekająca z dniem 1 marca 2017r., ustanowienie trwałego zarządu na czas nieoznaczony Izby Administracji Skarbowej z siedzibą w Katowicach przy ul. Damrota 25 – kopia decyzji stanowi załącznik nr 2

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek Urzędu Skarbowego zlokalizowany przy ul. Bytomskiej 92 w Piekarach Śląskich.
--

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Obiekt w całości zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII z wydzielonym pożarowo garażem zlokalizowanym w podpiwniczeniu (przyziemiu) budynku.			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	Budynek został wybudowany w latach 50-tych XX wieku. Pod koniec lat 90-tych został przebudowany i w roku 2000 dostał pozwolenie na użytkowanie. Budynek wolnostojący który jest fizycznie rozgraniczony na dwóch użytkowników. Urząd skarbowy zajmuje północną wydzieloną pożarowo część obiektu o powierzchni 2080,40 m ² . Część południową obiektu zajmują pomieszczenia Urzędu Miasta o powierzchni 1540,60 m ² . Dane dotyczące budynku uzyskano na podstawie przedstawionej książki obiektu budowlanego – załącznik nr 3			
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4 w tym podziemna z garażem	1	Powierzchnia zabudowy	3.621,00 m ² 2.080,40 m ² -urząd skarbowy 1.540,60-urząd miejski
Wysokość budynku	11,5m		Kubatura	6.200,00 m ³
Długość / szerokość	35m	14,5m	Powierzchnia użytkowa obiektu	22880 m ³
obiekt jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku urzędu skarbowym	1
Opis, uwagi i załączniki: brak				

2.3 Podział na strefy pożarowe

(wpisać dostępne dane)

☒	Budynek urzędu skarbowego stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
	Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☒ tak	☐ nie	wydzieloną część obiektu stanowi garaż usytuowany wraz z przedsionkiem w podpiwniczeniu (przyziemiu) zamykany drzwiami przeciwpożarowymi EI30 od strony garażu. Drugie drzwi przedsionka nie posiadają odporności ogniowej	
	Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku
	ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☒	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐
	ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐
	ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
	ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
	ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
	Element konstrukcyjny		Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis
	główna konstrukcja nośna		tradycyjna, murowana		REI 120
ściana zewnętrzna		murowane z cegły gr. 38-51cm		REI120	
ściana wewnętrzna		ceramiczne oraz z płyt kartonowo - gipsowych		REI60	
strop		gęstożebrowe Kleina na belkach stalowych i Ackermana		REI120	
konstrukcja dachu		Płyta żelbetowa		Dach płaski z płyty żelbetowej na murkach ażurowych, pokryty papą	
przekrycie dachu		papa			
Opis, uwagi i załączniki: brak drzwi przeciwpożarowych EI30 w wejściu do przedsionka garażowego w podpiwniczeniu (przyziemiu) obiektu oraz brak samozamykacza w drzwiach przeciwpożarowych EI30 między przedsionkiem a garażem w podpiwniczeniu. Ponadto stwierdzono składowanie materiałów palnych w tymże przedsionku. W garażu stwierdzono kanały wentylacyjne połączone z częścią ZL budynku. Kondygnacja piwnicy w której zlokalizowano jedynie pomieszczenia techniczne i magazynowe nie jest oddzielona pożarowo od pozostałej części budynku.					

2.4 Warunki ewakuacji

(wpisać dostępne dane uwzględniając charakter i przeznaczenie obiektu)

☒	Maksymalna liczba osób w obiekcie	70 osób	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	2
	Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: • Podpiwniczenie zawiera pomieszczenia techniczne (maszynownia windy), archiwa, podręczne magazyny na artykuły biurowe, wydzielony garaż zamykany drzwiami przeciwpożarowymi EI30 • W parterze usytuowano sale obsługi petentów oraz portiernie. Na poszczególnych kondygnacjach obiektu zlokalizowano pomieszczenia biurowe pracowników.		☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: brak	
	Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Długość dojścia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku ewakuacji od najdalszego miejsca w którym mogą przebywać ludzie, do wyjścia z budynku wynosi 77,6m. Na kondygnacjach II i III długości dojścia ewakuacyjnego po poziomej drodze ewakuacyjnej przekraczają 20m. W obiekcie z kondygnacji II i III zapewniono jeden kierunek ewakuacji. Z parteru i podpiwniczenia zapewniono dwa kierunki ewakuacji.			
	Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: W budynku pionową drogę ewakuacji stanowi jedna centralnie usytuowana, niewydzielona pożarowo żelbetowa klatka schodowa wyposażona w system oddymiania w postaci okna oddymniającego zlokalizowanego we wschodniej elewacji. Klatka ta łączy ze sobą wszystkie kondygnacje budynku. Szerokość biegu klatki schodowej wynosi nie mniej niż 1,2 m i 1,5 m dla spocznika. Pozioma droga ewakuacji prowadzi korytarzami do oddymianej klatki schodowej. Szerokość korytarzy stanowiących poziomą drogę ewakuacji wynosi co najmniej 1,5m. Długość korytarzy przekracza w obiekcie 20m. Z budynku na zewnątrz prowadzą 2 wyjścia ewakuacyjne. Główne wyjście ewakuacyjne z budynku prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu zlokalizowane od strony ul. Bytomskiej poprzez drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 2 m, otwierane na zewnątrz (szerokość nieblokowanego skrzydła 1m). Boczne wyjście ewakuacyjne usytuowane od strony wschodniej obiektu, w podpiwniczeniu (przyziemiu) prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez drzwi jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz o szerokości skrzydła 1m.			

Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: W budynku w roku 1999 przeprowadzono przebudowę, która uzyskała w 2000r. pozytywną opinię PSP – Protokół wraz z postanowieniem z czynności odbiorowych stanowią <u>załącznik nr 3a</u>	
Ilość miejsc noclegowych	brak
Czas pobytu ludzi	8 godz.
Stałych użytkowników w obiekcie	70 osób
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe
Uwagi: Długość dojścia ewakuacyjnego w obiekcie przy jednym kierunku ewakuacji od najdalszego miejsca w którym mogą przebywać ludzie, do wyjścia z budynku wynosi 77,6m. Na kondygnacjach II i III długości dojścia ewakuacyjnego po poziomej drodze ewakuacyjnej przekraczają 20m.	

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.5 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

(wypełnić w przypadku występowania)

☒	Materiały niebezpieczne pożarowo	☐ stwierdzono*	☒ nie stwierdzono
☒	Zbiorniki na paliwa płynne	☐ stwierdzono*	☒ nie stwierdzono
☒	Pomieszczenia zagrożone wybuchem:	☐ stwierdzono*	☒ nie stwierdzono

2.6 Dojazd pożarowy

☒	Do obiektu zapewniona jest droga pożarowa	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
☒	Opis drogi pożarowej:	Dojazd pożarowy zapewniono od ul. Bytomskiej, który przebiega w odległości 5m od kontrolowanego obiektu i umożliwia przejazd pojazdów ratowniczo – gaśniczych bez konieczności cofania. Dojazd do obiektu jest możliwy również od ul. Kałwaryjskiej poprzez parking dla pracowników urzędu – bez uwag.			

2.7 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu		20 dm³/s	
☒	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:			
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu	Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☐ nadziemny ☒ podziemny	do 75 m	ul. Bytomska
	Hydrant nr 2	☐ nadziemny ☒ podziemny	do 150m	ul. Bytomska
☒	Uwagi: Brak Protokoły z pomiarów wydajności w/w hydrantów stanowią <u>załącznik nr 4</u> .			

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy pożarowej budynku) jest większa niż 1000 m³	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli ☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku z lipca 2018r opracowaną przez Inspektora ochrony przeciwpożarowej Wojciecha Taborowskiego – kopia instrukcji wraz z planem usytuowania obiektu oraz wybranymi oświadczeniami pracowników o zapoznaniu z przedmiotową instrukcją stanowią <u>załącznik nr 5</u> . – bez uwag.	

3.1.1 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji przeprowadzono w dniu 24 lipca 2017r. – bez uwag – kopia protokołu z przeprowadzonej próbnej ewakuacji stanowi załącznik nr 6

3.1.2 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Na parterze przy Sali dla petentów
☒	Uwagi: brak	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2013 roku (protokół z dnia 22.11.2013r.).

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5. Czynności zabronione

(wypełnić w przypadku występowania)

W obiekcie stwierdzono:

Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach

☒ tak

W podpiwniczeniu (przyziemi) budynku, w przedsiönku garażu stwierdzono składowanie materiałów palnych.

6. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

☒	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
	1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☒ nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	☒	☒ tak	☐ nie
	3	System sygnalizacji pożarowej	☒	☒ tak	☐ nie
	4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☒ nie
	5.	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
	6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
	7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
	8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☒ nie
	9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☒	☒ tak	☐ nie
	10.	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☒ nie
	11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☒ nie

7. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

(Sporządzić tabelę wg. określonego poniżej wzoru dla każdego z urządzeń przeciwpożarowych występujących w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu

☒	Data badania/protokołu	30.04.2018	Imię i nazwisko sprawdzającego	Mariusz Stempniak
	Numer protokołu	brak	Nazwa firmy/adres	Inspektor Ochrony PPOŻ. SIO-PA/59/2017/6/14 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Dźwig osobowy zasilany jest sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	
	Opis urządzenia: Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowano w korytarzu piwnicy. Opis, uwagi i załączniki: W trakcie kontroli przeprowadzono próbę zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, stwierdzając następującą nieprawidłowość w zakresie działania urządzenia - dźwig osobowy zasilany jest sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Ponadto po wyłączeniu dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu stwierdzono włączenie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku – kopia protokołu badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu stanowi załącznik nr 7.			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

☒	Data badania/protokołu	2.05.2018r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	7/2018	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Zastosowana instalacja w obiekcie oparta o oprawy sufitowe i ścienne z własnymi akumulatorami. Opis, uwagi i załączniki: W trakcie kontroli nie stwierdzono uwag w zakresie instalacji. Po wyłączeniu zasilania podstawowego w obiekcie instalacja oświetlenia awaryjnego zadziałała prawidłowo – kopia protokołu badania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego stanowi załącznik nr 8.			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: instalacja wodociągowa z hydrantami wewnętrznymi H-25

	Data badania/protokołu	26.04.2018	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	Brak numeru	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi: brak	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: W obiekcie funkcjonuje instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z 4 hydrantami wewnętrznymi H-25 z węzłem płasko składanym usytuowana na poszczególnych kondygnacjach budynku, która: nie obejmuje swym zasięgiem całego obiektu	
	Opis urządzenia: w obiekcie funkcjonuje instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z 4 hydrantami wewnętrznymi H-25 z węzłem płasko składanym. Hydranty zostały umieszczone na poszczególnych kondygnacjach, w oznakowanych szafkach hydrantowych. Hydranty posiadają aktualny przegląd techniczny z kwietnia 2018r, który potwierdza prawidłowe parametry hydrauliczne. Hydranty są prawidłowo oznakowane znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN. Przedstawiono protokoły z badania wydajności oraz badania węży hydrantowych z kwietnia 2018r. – wynik pozytywny – kopia protokołu <u>stanowi załącznik nr 9.</u> Opis, uwagi i załączniki: W instalacji zastosowano hydranty wewnętrzne H-25 z węzłem płasko składanym w sposób niezapewniający pokrycia całej strefy pożarowej skutecznymi prądami gaśniczymi.			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: system oddymiania klatki schodowej

	Data badania/protokołu	25.10.2018r	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	151/2018/AS/2567	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: zaleca się wymianę akumulatorów w centrali oddymiania – potwierdzenie wymiany akumulatorów stanowi <u>załącznik nr 9a</u>	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi: brak	
	Opis urządzenia: System samoczynnego oddymiania klatki schodowej oparty o centralę oddymiania MCR 9705 wyposażony w okno dymowe, czujki dymu, jedenaście przycisków ROP (ręcznego uruchomienia oddymiania) oraz przycisk przewietrzania. System oddymiania steruje pracą okna oddymniającego usytuowanego w elewacji wschodniej budynku na II kondygnacji. W trakcie kontroli przeprowadzono próbę zadziałania przedmiotowej instalacji. Opis, uwagi i załączniki: W trakcie próby nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pracy instalacji - bez uwag – kopia protokołu badania instalacji systemu oddymiania stanowi <u>załącznik nr 10.</u>			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: instalacja odgromowa

	Data badania/protokołu	27.01.2014r	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	EB/1-9-2014	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi: brak	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi: brak	
	Opis urządzenia: Opis, uwagi i załączniki: bez uwag – kopia protokołu z badań i pomiarów rezystancji uziemienia odgromowego stanowi <u>załącznik nr 11</u>			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: system sygnalizacji pożarowej

	Data badania/protokołu	15.01.2018r	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	QF-02/03	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi: brak	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Po wyłączeniu napięcia i przejściu systemu pożarowego w II stopień alarmowania, dzwignik osobowy nie zjechał na wskazany poziom, a dalsza jego praca nie została uniemożliwiona. Błąd adresu czujki dymowej zlokalizowanej w sali nr 113.	

Opis urządzenia: Analogowy, adresowalny system sygnalizacji pożaru oparty o centralę typu Polon 4200. System obejmuje wszystkie pomieszczenia wraz z przestrzeniami międzystropowymi w ciągach komunikacyjnych oraz salą konferencyjną, salą obsługi klienta, serwerownią i archiwum dla dokumentów tajnych (za wyjątkiem toalet i przestrzeni pomiędzy stropem II piętra a dachem). Po wykryciu zagrożenia pożarowego przez automatyczną czujkę pożarową uruchamiany jest alarm I stopnia – sygnalizacja akustyczno-optyczna na centrali. Po upływie czasu na weryfikację (3min.) lub po wciśnięciu ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP uruchamiany jest alarm pożarowy II stopnia powodujący:

- uruchomienie sygnalizatorów akustycznych i optycznych na wszystkich kondygnacjach obiektu,
- odblokowanie wejścia na klatkę schodową objętego kontrolą dostępu,
- wydanie sygnału do sterownika dźwigu osobowego (uruchamianie jazdy pożarowej) – **w trakcie kontroli stwierdzono niewłaściwe zadziałanie,**
- ysterowanie centrali oddymiającej klatkę schodową.

Opis, uwagi i załączniki: Zainstalowany system sygnalizacji pożaru w Urzędzie Skarbowym w Piekarach Śląskich do centrum odbiorczego alarmów pożarowych umieszczonego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich przy ul. Karola Miarki 14 został zrealizowany na podstawie projektu systemu sygnalizacji pożaru PW 1.12.2015 z grudnia 2015r. opracowanego przez firmę C... .. dnia 15.01.2016r. - kopia projektu wraz z uzgodnieniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych stanowi załącznik nr 12.

Podczas podłączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej do tut. Komendy, przedstawiono stosowną dokumentację (pozwolenia, oświadczenia o sprawności technicznej systemu, oświadczenia pracowników o przeszkoleniu, świadectwa dopuszczenia,) wraz z protokołem odbioru z dnia 25.10. 2018r. potwierdzającym poprawność działania systemu przez Kierownika ds. instalacji i serwisu monitoringu pożarowego I... .. – bez uwag – kopia powyższej dokumentacji stanowi załącznik nr 13.

W czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obecności pracownika ochrony Urzędu Skarbowego Pana I... .., Dyrektora ds. monitoringu pożarowego przeprowadzono następujące próby zadziałania systemu:

1. Po wyłączeniu napięcia poprzez przeciwpożarowy wyłącznik prądu wzbudzono czujkę dymu zlokalizowaną w sali nr 113 na parterze przedmiotowego obiektu. Zadziałanie czujki spowodowało włączenie oświetlenia ewakuacyjnego, sygnalizatorów akustyczno-optycznych, otwarcie okna oddymiającego w klatce schodowej, **załączenie alarmu na centrali sygnalizacji pożaru wskazało błędny adres czujki dymu (pomieszczenie maszynowni windy zlokalizowanej w podpiwniczeniu obiektu). W czasie próby ustalono nieprawidłowe działanie dźwigu osobowego, który nie zostałysterowany do jazdy pożarowej i posiadał możliwość dalszej jazdy – wydruk z centrali sygnalizacji pożaru stanowi załącznik nr 14.**

System prawidłowo przesłał drogą radiową i telefoniczną alarm pożarowy II stopnia do stacji odbiorczej alarmów pożarowych w tut. Komendzie – bez uwag. Kopia dokumentacji potwierdzająca przekazanie sygnałów stanowi załącznik nr 14.

8. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

	Stan wyposażenia: 3szt-2kg proszku, 3szt-4kg proszku, 8szt- 6kg proszku		
	Data przeglądu / konserwacji	Kwiecień 2018r	Imię i nazwisko sprawdzającego
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu		Nazwa firmy/adres
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:
	Uwagi i załączniki: kopia protokołu z przeglądu stanu technicznego sprzętu gaśniczego stanowi <u>załącznik nr 15</u>		
	Opis urządzenia:		
Uwagi i załączniki: brak			

9. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych – nie występują

10. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

(wypełnić w przypadku występowania)

	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Wentylacyjna i kominowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Gazowa	☐ tak	☒ nie

11. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(Sporządzić tabelę wg. określonego poniżej wzoru dla każdej instalacji użytkowej występującej w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

	Data badania/protokołu	27.01.2018	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	EB/1-9-2014	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: kopia protokołu z badań stanowi <u>załącznik nr 10</u>			

Nazwa instalacji użytkowej: gazowa

	Data badania/protokołu		Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	09/IX/2018	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: W objętej kontrolą strefie pożarowej nie występuje instalacja gazowa. Do obiektu jest doprowadzona instalacja gazowa od strony wschodniej i obejmuje niekontrolowaną, wydzieloną strefę pożarową. Główny kurek gazu zlokalizowano od strony wschodniej obiektu w wentylowanej i prawidłowo oznakowanej szafce gazowej - kopia protokołu z badań stanowi <u>załącznik nr 16</u>			

Nazwa instalacji użytkowej: wentylacyjna i kominowa

	Data badania/protokołu	21.09.2018r	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	552/20	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: Instalacja wentylacyjna nie zapewnia pełnej ochrony przed przeniesieniem pożaru z wydzielonego pożarowo garażu do innej strefy pożarowej. Brak klap odcinających w przedmiotowej instalacji.	
	Uwagi i załączniki: <u>protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych stanowi załącznik nr 12.</u>			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	Brak samozamykacza w drzwiach przeciwpożarowych EI30 zlokalizowanych w podpiwniczeniu obiektu pomiędzy przedsionkiem pożarowym a garażem.	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak drzwi przeciwpożarowych w podpiwniczeniu obiektu pomiędzy strefą ZL III a przedsionkiem pożarowym.	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniu przedsionka przeciwpożarowego w podpiwniczeniu obiektu.	☐ usunięto w trakcie kontroli
4.	Błąd adresu czujki dymowej zlokalizowanej w sali nr 113.	☐ usunięto w trakcie kontroli
6.	Brakysterowania dźwigu osobowego do jazy pożarowej.	☐ usunięto w trakcie kontroli
7.	Brak klap odcinających w instalacji wentylacji w wydzielonym pożarowo garażu.	☐ usunięto w trakcie kontroli
8.	Hydranty wewnętrzne H-25 z węzłem płasko składanym – nie obejmujące zasięgiem całej strefy pożarowej.	☐ usunięto w trakcie kontroli
9.	Długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji od najdalszego miejsca w którym mogą przebywać osoby do wyjścia na zewnątrz obiektu wynosi 77,6 m.	☐ usunięto w trakcie kontroli
10.	Kondygnacja piwnicy w której zlokalizowano jedynie pomieszczenia techniczne i magazynowe nie jest oddzielona pożarowo od pozostałej części budynku.	☐ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia: Brak

12. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

BRAK

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 9 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Naczelnik
Urzędu Skarbowego
w Piekarach Śląskich

Beata Degorska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik Referatu

Mariusz Stempniak

KIEROWNIK SEKCJI
KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ

ml. bryg. mgr Paweł Praus

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY TECHNIK
ds. kontrolno-rozpoznawczych

ml. asp. mł. Artur Kyrz

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 10

-59-

1000

1000

1000

1000

1000

1000