



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w SOSNOWCU
ul. KLIMONTOWSKA 21, 41-200 SOSNOWIEC

Sosnowiec, 5.01.2018r.

MZ.5580.72.2017.MP

Egz. nr 2...

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2017.1204 t.j.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 08.12.2017r. do 15.12.2017r.

przez

1) st. kpt. mgr inż. Marcin Pilarski – Kierownik Sekcji Kontrolno -
Rozpoznawczej, legitymacja służbowa nr 1/2016.

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.5580.72.2017.MP z dnia 28.11.2017 r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu,
zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym przy ul. Braci Mieroszewskich 97 w Sosnowcu

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urzędu oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97, 41-2019 Sosnowiec	Pan Mariusz Stempniak – Specjalista, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Pani Izabela Felska – Starszy inspektor, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Załącznik nr 1

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Mariusz Stempniak – Specjalista, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Pani Izabela Felska – Starszy inspektor, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach	Pani Kinga Mrozek – Starszy Specjalista, Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 3) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
- 4) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach

zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w przedmiotowym obiekcie wynikało z rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych na rok 2017.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Budynek Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego przy ul. Braci Mieroszewskich 97 w Sosnowcu.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Skarb Państwa	Izba Administracji Skarbowej w Katowicach – Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Zarządca budynku Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice	Faktycznie władający budynkiem Izba Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☒ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Umowa ---- nr-----z dnia----- zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia ---- ☒ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy): Zgodnie z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw publikacji Dz. U. z 2015 r. poz. 211, trwały zarząd nad nieruchomością Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przejęła Izba Skarbowa w Katowicach. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach jest stroną w postępowaniu a nie Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu. W świetle przedstawionej Księgi Wieczystej nr KA1S/00030747/6 z dnia 27.07.2017r. obiekt znajduje się w Trwałym Zarządzie Izby Skarbowej w Katowicach, w związku z powyższym za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu odpowiada aktualnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Załącznik nr 2	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

Obiekt zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97 na ogrodzonej działce o powierzchni 2 033 m². Wjazd na działkę zapewniają dwie bramy o szerokości ok. 6m. Układ dróg wewnętrznych wykonanych z kostki betonowej, o szerokości 3,5m, o bliższej krawędzi usytuowanej w odległości ok. 3,8m od ściany elewacyjnej budynku pozwala na objechanie obiektu dookoła. W bocznej części działki znajduje się parking dla samochodów pracowników i klientów Urzędu.

Dojazd do budynku zapewnia droga asfaltowa, ul. Braci Mieroszewskich, pełniąca funkcję drogi pożarowej, której bliższa krawędź usytuowana jest w odległości ok. 7m od elewacji frontowej na całej jego długości.

Obiekt zlokalizowany jest w dużych odległościach od innych budynków. W najbliższym otoczeniu znajdują się obiekty użyteczności publicznej oraz mieszkalne wielorodzinne.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Obiekt użyteczności publicznej zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	29.12.2003 r.		Kubatura całkowita budynku 14 300 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4	1	Powierzchnia zabudowy 850 m ²
Wysokość budynku	ok. 15 m		Powierzchnia całkowita budynku 4 250 m ²
Długość budynku / szerokość	59,20 m	14,30 m	Powierzchnia użytkowa budynku 3 200 m ²

Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	2
Opis, uwagi i załączniki: Obiekt został wybudowany na przełomie lat 50 – tych i 60 – tych ubiegłego wieku z przeznaczeniem na hotel robotniczy. W wyniku przebudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, budynek obecnie stanowi zaplecze biurowe Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. inwestycja pt.: „adaptacja hotelu pracowniczego „Dom Górnika” na Urząd Skarbowy”. Informacje powyższe zostały zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego				

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 1

- Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie kontroli oraz zgodnie z posiadaną wiedzą dla obiektu nie występowało o rozwiązania zamienne

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☒ tak	☐ nie	Uwagi: W obiekcie wydzielono kotłownię gazową zlokalizowaną w piwnicy (pomieszczenie nr 011) ścianami i stropem o odporności ogniowej odpowiednio EI60 i REI 60, oraz zamknięto drzwi o odporności ogniowej EI30. W kotłowni zabudowano dwa kotły o mocy 175 kW każdy. Kotłownię wyposażono w system detekcji gazu (brak danych na temat producenta oraz brak (przeglądów.)	
Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa 1	ZL III	4 250 m ²	Całość budynku	Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 4250m ² . Na kondygnacji piwnicznej znajduje się pomieszczenie kotłowni gazowej, która została wydzielona pożarowo od pozostałej części budynku za pomocą ścian i stropu zgodnie z opisem powyżej
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna	fundamenty i ściany piwnic wykonane z płyt żelbetonowych wylewnych		R120	
ściana zewnętrzna	murowane z cegły ceramicznej, przy czym ściany zewnętrzne ocieplono metodą lekką z użyciem polistyrenu spienionego		EI60	
ściana wewnętrzna	murowane, częściowo pokryte z płyt suchego tynku gipsowego		EI30	
strop	stropy żelbetowe gęstożebrowe, fragmentarycznie nad korytarzami stropy wykonane w technologii stropów Kleina; stropy międzypokrywkowe: płyty kanałowe (24 cm wysokości) oparte poprzecznie na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych		REI60	
konstrukcja dachu	stropodach wykonany jest z płyt żelbetonowych		R30	
przekrycie dachu	papa asfaltowa na lepiku		RE30	
Opis, uwagi i załączniki: Informacje powyższe zostały zawarte w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego				

2.5 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba osób w obiekcie		200		Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	3
	Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: Liczba osób na poszczególnych kondygnacjach : - piwnica 2 osoby max. - parter 28 osób (max 50 osób) - I piętro 46 osób (max 50 osób) - II piętro 47 osób (max 50 osób) - III piętro 48 osób (max 50 osób) W pomieszczeniu będzie znajdować się max 4 osoby.			☐ wszystkie otwarte, ☒ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☒ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi: 1 wyjście ewakuacyjne z budynku zostało zapewnione poprzez drzwi rozwierne dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła ok. 1,00m otwierane automatycznie (z możliwością otwarcia ręcznego) z godnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi te sterowane są za pomocą systemu SSP zainstalowanego w obiekcie. 2,3 wyjście stanowią drzwi dwuskrzydłowe prowadzące bezpośrednio na zewnątrz z przestrzeni klatek schodowych. Są to drzwi dwuskrzydłowe o szerokości nieblokowanego skrzydła ok. 0,93 m, i kierunku otwierania zgodnym z kierunkiem ewakuacji. Wszystkie powyższe drzwi znajdują się na kondygnacji parteru i prowadzą bezpośrednio na zewnątrz.	
	Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: W obiekcie ewakuacja została zapewniona poprzez układ korytarzy o szerokości ok. 1,65m i długości ok. 57,50m na kondygnacjach: piwniczna, II piętro, III piętro. Na poziomie kondygnacji parter oraz I piętro korytarz również posiada szerokość ok. 1,65m natomiast z uwagi na lokalizację na jednym z końców korytarza dużych pomieszczeń jest on krótszy i wynosi ok. 45m. Odległość najbardziej niekorzystnie położonego pomieszczenia w budynku do najbliższego wyjścia z budynku wynosi ok. 58,5m. Długość przejścia w żadnym z pomieszczeń nie przekracza 40m. Wyjścia z pomieszczeń prowadzące na korytarze otwierają się na zewnątrz i posiadają szerokość ok. 0,90m. Na korytarzach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji zostały ustawione urządzenia biurowe (niszczarki, drukarki), które zawężają szerokość drogi do ok. 1,00m				
	Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Klatki schodowe w budynku zapewniające komunikację oraz ewakuację ze wszystkich kondygnacji budynku zostały oddzielone od pozostałym pomieszczeń i korytarzy za pomocą drzwi dymoszczelnych S60. Klatka schodowa główna posiadająca układ schodów w postaci dwóch biegów zewnętrznych o szerokości biegów 1,18m do 1,21m oraz jednego biegu powrotnego o szerokości ok. 1,88m i wymiarach spocznika 1,40m x 4,80m prowadzi do holu głównego, z którego zapewniono dwa wyjścia na zewnątrz budynku opisane powyżej. W klatce tej zastosowano system oddymiania oparty na oknach uchylonych zabudowanych na najwyższej kondygnacji. Na poziom piwnicy klatka ta prowadzi schodami w układzie powrotnym o szerokości biegu 1,94m i jest na tym poziomie zamknięta drzwiami o odporności ogniowej EI 30. Na schodach prowadzących na poziom piwnicy zostały zamontowane barierki zabezpieczające przed omyłkowym zejściem poniżej poziomu, na którym znajduje się wyjście z budynku. Klatka schodowa boczna posiada układ schodów dwubiegowy o szerokości biegu ok. 1,30m, oraz wymiarach spocznika ok. 1,40m x 2,80m. W klatce tej zastosowano system oddymiania oparty na oknach uchylonych zabudowanych na najwyższej kondygnacji. Na poziomie piwnicy klatka ta jest zamknięta drzwiami o odporności ogniowej EI 30. Wejścia na klatkę otwierają się do wnętrza klatek.				
	Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: Brak				
	Ilość miejsc noclegowych* -----				
	Czas pobytu ludzi* ≤ 3 doby ☐ > 3 doby				
	Stałych użytkowników w obiekcie -----				
	Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi ** ☐ prawidłowe ☐ nieprawidłowe				
	Opis, uwagi i załączniki: Pomiarów dokonano urządzeniem LEICA Disto D5 Oznakowanie ewakuacyjne w obiekcie nie w każdym przypadku dostarcza wystarczających informacji o kierunkach Na korytarzach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji zostały ustawione urządzenia biurowe (niszczarki, drukarki), które zawężają szerokość drogi do ok. 1,00m Zamknięte drzwi wyjściowe z budynku (klatka schodowa, brak możliwości natychmiastowego otwarcia),				

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

W dniu kontroli nie stwierdzono w obiekcie magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

2.7 Drogi pożarowe

	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Dojazd do obiektu stanowi ulica Braci Mieroszewskich, z której istnieje wjazd na teren wewnętrzny na utwardzony (wybrukowany) układ dróg. Droga ta od strony elewacji frontowej (z wejściem głównym) posiada nawierzchnię asfaltową o szer. ok. 7m i zapewnia dostęp na całej jej długości i w odległości bliższej krawędzi ok. 7,00m. Wyjścia ewakuacyjne połączone z drogą pożarową utwardzonym dojściem o szerokości min. 1,5m i długości nie przekraczającej 30m. Dojazd do bocznych ścian budynku jest możliwy po wejściu na ogrodzony plac wewnętrzny za pośrednictwem bram dwuskrzydłowych o szerokości ok. 6,00m na utwardzone drogi o szerokości ok. 3,5m gdzie bliższa krawędź oddalona jest od elewacji ok. 3,8m.			
	Uwagi i załączniki:				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego			20 dm³/s	
Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:				
Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1	☒ nadziemny	☐ podziemny	5 m	przy wjeździe
Hydrant nr 2	☒ nadziemny	☐ podziemny	5 m	przy wyjeździe
	☐ nadziemny	☐ podziemny	m	
	☐ nadziemny	☐ podziemny	m	
Opis, uwagi i załączniki: Przedstawiono Protokół z dnia 12.12.2017r. z pomiaru ciśnienia i wydajności zewnętrznej sieci hydrantowej. Pomiary przeprowadził i protokół sporządził: serwisant urządzeń ppoż. – wynik negatywny, UWAGI: pomiarów nie dokonano z powodu ich uszkodzenia, stwierdza się, że sieć wodociągowa przeciwpożarowa nie spełnia wymagania przepisów w zakresie parametrów hydraulicznych, tj. dla hydrantu nadziemnego DN80=10dm³/s przy ciśnieniu 0,2MPa 1 szt. hydrantu nie została oznakowana. Załącznik nr 3				
Zbiorniki wodne*		Rodzaj zbiornika / pojemność	Odległość	Lokalizacja / dojazd**
naturalny	☐ tak ☐ nie	/	m	
sztuczny	☐ tak ☐ nie	/	m	
inne	☐ tak ☐ nie	/	m	
Opis, uwagi i załączniki:				
Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy):				

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m³ (IN > 1500 m³, inne – powierzchnia > 1000 m²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☐	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli (jeśli nie przedstawiono tabel 3.1.1 i 3.1.2 wykasować)
☒	przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

	WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
X	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie
	7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie
	8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:			

DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE (wymagane dane na rzutach graficznych)		Określić czy element zawarty w instrukcji		
powierzchnia budynku		☐ tak	☒ nie	-----
wysokość budynku		☐ tak	☒ nie	-----
liczby kondygnacji budynku		☐ tak	☒ nie	-----
odległości od obiektów sąsiadujących		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych		☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem		☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo		☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.		☐ tak	☒ nie	☐ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych		☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony		☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki: W IBP w części graficznej nie zawarto wymaganych informacji.				

* n/dot – nie dotyczy

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		Krzysztof Ciarkowski	
	Posiadane kwalifikacje:		Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej Załącznik nr 16	
	Uwagi i załączniki:			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Pomieszczenie ochrony przy wejściu do budynku	
	Opis, uwagi i załączniki: Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została opracowana w kwietniu 2015 r Instrukcja wymaga aktualizacji z uwagi na niepełne dane na planach graficznych			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji		☐ tak	☒ nie
	Wykonano obowiązek		☐ tak	☐ nie
	Data przekazania		Uwagi:	
	Forma przekazania instrukcji			
			☐ elektroniczna	☐ drukowana
Data opracowania instrukcji		1.04.2015r.	Data zapoznania użytkowników budynku	20.04.2015r.
Data ostatniej aktualizacji		-----	Liczba zapoznanych użytkowników	Zgodnie z oświadczeniem osób uczestniczących w kontroli wszyscy pracownicy zostali zapoznani z IBP przedstawiono oświadczenia podpisane przez pracowników (Przykładowe) Załącznik nr 5
Opis, uwagi i załączniki Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego została opracowana w kwietniu 2015 r. - nieaktualna				

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

☐	Wykonano obowiązek	☒ tak	☐ nie	Uwagi: Przedstawiono Zawiadomienie z dnia 25.10.2016r. o przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Załącznik nr 4
	Data próbnej ewakuacji	29.11.2016 r.		
	Zawiadomienie z dnia	25.10.2016 r.		

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek		Posiadane uprawnienia ppoż.*	☐ tak	☒ nie
	Opis, uwagi i załączniki: Zgodnie z przekazaną informacją podczas czynności kontrolnych szkolenie pracowników odbyło się w sposób e-learningowy i zakończone egzaminem przed				

	wewnętrzną komisją egzaminacyjną, w skład której skład wchodzi osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Pan Krzysztof Ciarkowski Przedstawiono sprawozdanie z ćwiczeń ewakuacyjnych, które miały miejsce w dniu 29.11.2016r. oraz oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi. Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia na powyższych warunkach poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
--	--

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☐	Miejsce umieszczenia instrukcji	Przy wejściu głównym na tablicy informacyjnej oraz na portierni.
	Uwagi:	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2003 roku (protokół z dnia 12.12.2003 r.).

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

5. Czynności zabronione

W obiekcie stwierdzono:		
☒	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak
	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrza z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:	☐ tak
	a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	
	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☒ tak
	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☒ tak
	Blockowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
	lokalizowanie elementów wystroju wnętrza, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☒ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak

	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeladunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Opis, uwagi i załączniki: Zgodnie z opisem powyżej	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

☐	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej u przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszanego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	☐ tak
	5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
	8)	☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki:	

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(wypełnić w przypadku występowania)

☐		☐ tak
		☐ tak
		☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki:	

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☒ tak	☐ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☒ tak	☐ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☒ nie
5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☒ nie
9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☒	☒ tak	☐ nie
10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☒ tak	☐ nie
11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☒ nie

12.	☐	☐ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:			

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: urządzenie transmisji alarmu

☐	Data badania/protokołu	22.09.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	Bez numeru	Nazwa firmy/adres	40-041 Katowice
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Urządzenie transmisji alarmów pożarowych oraz uszkodzeniowych do stacji monitorowania obsługiwane jest przez operatora NOMA 2 z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej. Urządzenie to jest własnością w/w firmy i obsługuje dwa tory transmisji.			
	W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji w ramach prowadzonych prób SSP zabudowanego w obiekcie – wynik pozytywny.			
Opis, uwagi i załączniki: Przedstawiono protokół z dnia 22.09.2017r. z okresowego przeglądu technicznego urządzenia transmisji alarmów pożarowych UTA 2024P – wynik pozytywny				
Załącznik nr 6				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

☒	Data badania/protokołu		Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu		Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: W obiekcie zainstalowano oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w moduły awaryjne wraz z osobnym źródłem zasilania,			
	W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uszkodzone oprawy oświetlenia oraz częściowe braki w wyposażeniu w oprawy oświetlenia ewakuacyjnego (dot. kondygnacji piwnicznej)			
Opis, uwagi i załączniki: Brak protokołu				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: system sygnalizacji pożaru

☐	Data badania/protokołu	27.11.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	03/IŚUS/2017	Nazwa firmy/adres	40-237 Katowice
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Do ochrony obiektu zastosowano system Polon 4900. Do zabezpieczenia większości pomieszczeń zastosowane zostały analogowe, optyczne detektory dymu typu DUR4046 (194szt.) Czujki automatyczne (optyczne oraz termiczne) (3 szt.) osadzone są w podstawach typu G-40 (197szt.), które spełniają jednocześnie rolę gniazd. Dla wywołania alarmu pożarowego (II stopnia) z pominięciem pre-alarmu (I stopnia) zastosowano ręczne ostrzegacze pożarowe typu ROP 4001M (14szt.). Doysterowania i monitorowania central oddymiających oraz centrali detekcji gazu zastosowano elementy kontrolno – sterujące EKS 4001 (4 szt.) Do zasynchronizowania alarmu zastosowane zostały adresowalne sygnalizatory akustyczne typu SAL-4001 (24szt.)			
	Scenariusz działania systemu: Wykrycie pożaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm I stopnia – uruchamia sygnalizację optyczną i dźwiękową w centrali systemu sygnalizacji pożarowej w pomieszczeniu ochrony, co powoduje: • Zaalarmowanie obsługi pomieszczenia alarmem I stopnia o wystąpieniu zagrożenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziałania czujki; • Obsługa potwierdza obecność personelu w panelu centrali systemu sygnalizacji pożaru w czasie T1=30s, co spowoduje automatyczne przejście centrali w stan alarmu II stopnia i rozpoczęcie sterowań urządzeń i instalacji według scenariusza, potwierdzenie obecności personelu powoduje rozpoczęcie odliczania czasu T2=180s, przeznaczonego na weryfikację przyczyny alarmu, • Po potwierdzeniu w czasie T1=30s swojej obecności przyciskiem w centrali SSP personel niezwłocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziałania czujki dymu udając się we wskazane miejsce, a następnie niezależnie od stwierdzonych okoliczności: - w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrożenia pożarowego, uszkodzenia czujki lub jej fałszywym zadziałaniu obsługa centrali dokonuje skasowania alarmu I stopnia przyciskiem w centrali oraz podejmuje niezbędne działania w celu uniknięcia powstawania kolejnych alarmów fałszywych - w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziałania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pożaru, osoba dokonująca weryfikacji przyczyny wystąpienia alarmu niezwłocznie potwierdza wystąpienie zagrożenia poprzez naciśnięcie najbliższego przycisku			

	ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), powodując tym samym przerwanie odliczania czasu T2=180s przeznaczonego na weryfikację alarmu i przekazanie stosownych informacji do pomieszczenia portierni, - Brak reakcji obsługi w czasie T2=180s spowoduje przejście systemu sygnalizacji pożaru w stan alarmu II stopnia i rozpoczęcie procedur sterowania instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi. Użycie jakiegokolwiek przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje automatyczne przejście systemu w stan alarmu II stopnia, z pominięciem czasu T1 oraz T2. Przejście systemu sygnalizacji pożarowej w stan alarmu II stopnia spowoduje: - Przekazanie sygnału o pożarze do PSP w Sosnowcu poprzez system monitoringu; - Uruchomienie sygnalizatorów akustycznych; - Otwarcie rozwiernych drzwi wejściowych do budynku; - Uruchomienie oddymiania klatek schodowych; - Zjazd dźwigu osobowego na parter, otwarcie drzwi i zablokowanie; - Wyłączenie wentylacji mechanicznej w obiekcie; - Odciecie dopływu gazu
	W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji
	Opis, uwagi i załączniki: W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono wielokrotnie próbę zadziałania SSP sprawdzając prawidłowość zadziałania elementów wykrywczych systemu, Sprawdzone zadziałanie dowolnie wybranych czujek oraz przycisków ROP. Testy sprawdzające były prowadzone zarówno przy załączonym jak i przy wyłączonym zasilaniu. Wszystkie próby pozytywne. Przedstawiono protokół ochrony nr 03/IŚUS/2017 z zakresu stanu Systemu Sygnalizacji Pożaru – wynik pozytywny
	Załącznik nr 7

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: system oddymiania

	Data badania/protokołu	13.10.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	 n
	Numer protokołu	Bez numeru	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: W obiekcie zabudowano system usuwania dymu z przestrzeni klatek schodowych oparty na oknach uchylnych sterowanych za pomocą centrali D+H. System posiada ręczne przyciski uruchamiające oddymiania oraz czujki połączone z SSP.			
	W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji Opis, uwagi i załączniki: W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono wielokrotnie próbę zadziałania systemu oddymiania przestrzeni klatek schodowych razem z testami SSP sprawdzając prawidłowość zadziałania elementów wykrywczych systemu. Testy sprawdzające były prowadzone zarówno przy załączonym jak i przy wyłączonym zasilaniu. Wszystkie próby pozytywne. Przedstawiono dokumentację z konserwacji oraz przeglądu urządzeń systemu oddymiania. Przegląd przeprowadził i dokumentację sporządził – wynik pozytywny			
Załącznik nr 8				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu

	Data badania/protokołu	24.01.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	Bez numeru	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: brak oznakowania w rozdzielni głównej budynku	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☒ uwagi: uzupełniono brakujące oznakowanie	
	Opis urządzenia: Wyłącznik prądu odcinający zasilanie w całym obiekcie został zabudowany w rozdzielni głównej zlokalizowanej w budynku na kondygnacji piwnicznej. Przycisk wyłącznika zabudowano w pomieszczeniu portierni w holu przy wejściu głównym do budynku.			
	W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji Opis, uwagi i załączniki: W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzono próbę zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W wyniku wyłączenia zasilania niektóre obwody zostały pod napięciem – wynik negatywny. Przedstawiono Protokół z dnia 24.01.2017r. z badania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Badania przeprowadził i protokół sporządził – wynik pozytywny			
Załącznik nr 9				

AM
P

10

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: system detekcji gazu - kotłownia

	Data badania/protokołu	-----	Imię i nazwisko sprawdzającego	-----
	Numer protokołu	-----	Nazwa firmy/adres	-----
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: W obiekcie zabudowano system detekcji gazu - brak danych o producencie i parametrach technicznych urządzenia. Zgodnie z przedstawioną informacją II stopień alarmu odcina zasilanie gazu (zawór automatyczny.).			
	W trakcie kontroli przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji			
Opis, uwagi i załączniki: Brak protokołów z przeglądu.				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty wewnętrzne

	Data badania/protokołu	22.06.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	-----
	Numer protokołu	Bez numeru	Nazwa firmy/adres	-----
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: brak odpowiedniej wydajności hydrantów od I do III piętra	
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:	
	Opis urządzenia: Instalacja hydrantów wewnętrznych Ø52mm z węzami płasko składanymi zakończonych prądownicą wodną. Na każdej kondygnacji zlokalizowano po 2 szafki hydrantowe.			
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji			
Opis, uwagi i załączniki: W trakcie kontroli, na podstawie przedstawionych protokołów stwierdzono brak wymaganych parametrów wodnych w zakresie ciśnienia i wydajności w części hydrantów wewnętrznych. Ponadto stwierdzono brak prawidłowego dostępu do hydrantów poprzez zastosowanie plomb do szafek hydrantowych oraz opaski do wiązania węży hydrantowych, których zdjęcie lub zerwanie wymaga posiadania odpowiednich narzędzi oraz użycia dużej siły. Przedstawiono protokół z dnia 22.06.2017r. z pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych. Pomiary przeprowadził i protokół sporządził i ... – wynik negatywny				

Załącznik nr 10

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

	Stan wyposażenia: Obiekt wyposażono w 23 gaśnice			
	Data przeglądu / konserwacji	22.06.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	-----
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	-----	Nazwa firmy/adres	-----
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Przedstawiono protokół z okresowego przeglądu stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego – wynik pozytywny			

Załącznik nr 11

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują*	☒ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środku gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
	1.						
	2.						
	Opis, uwagi i załączniki:						

*wypełnić w przypadku występowania

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

(wypełnić w przypadku występowania)

☐	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	☒ tak	☐ nie
	5.	Gazowa	☒ tak	☐ nie
	6.		☐ tak	☐ nie
	7.		☐ tak	☐ nie
	8.		☐ tak	☐ nie
	9.		☐ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: odgromowa

☐	Data badania/protokołu	Grudzień 2014 r.		Imię i nazwisko	...
	Numer protokołu	01/12/2014		Numer uprawnień	...
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki:				

Załącznik nr 12

Nazwa instalacji użytkowej: gazowa

☐	Data badania/protokołu	18.10.2017 r.		Imię i nazwisko	...
	Numer protokołu	Bez numeru		Numer uprawnień	...
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: Przedstawiono protokół z dnia 18.10.2017r. z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowej.				

Załącznik nr 13

Nazwa instalacji użytkowej: kominowa - wentylacyjna

☒	Data badania/protokołu	27.04.2017 r.		Imię i nazwisko	...
	Numer protokołu	17US/Śląsk/2017		Numer uprawnień	...
	Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☒ uwagi: - powiększyć nawiewy powietrza w drzwiach łazienek do min 220 cm ² - w części przewodów ponad połacią dachu dwu rzędowych wykonane kieszenie wykonać na przestrzał - brak wentylacji wywiewnej w pokoju 9, 103b		
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: Przedstawiono protokół z dnia 27.04.2017r. z okresowej kontroli przewodów kominowych – spalinowych – wentylacyjnych – Z UWAGAMI				

Załącznik nr 14

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

	Data badania/protokołu	Grudzień 2014r.		Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	01/12/2014		Numer uprawnień	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: Przedstawiono protokół z grudnia 2014r. z pomiarów elektrycznych. Pomiary przeprowadził i protokół sporządził J – wynik pozytywny				

Załącznik nr 15

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	IBP do aktualizacji – nie aktualne plany graficzne	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Niepełne oznakowanie ewakuacji	☐ usunięto w trakcie kontroli
4.	Niepełne oznakowanie urządzeń p.poż. – oddymianie	☐ usunięto w trakcie kontroli
5.	Brak dostępu do hydrantów – plomby, związane węże	☐ usunięto w trakcie kontroli
6.	Przedmioty zawężające wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej	☐ usunięto w trakcie kontroli
7.	Materiały palne na drodze ewakuacyjnej	☐ usunięto w trakcie kontroli
8.	Niesprawne oświetlenie awaryjne – uszkodzone baterie	☐ usunięto w trakcie kontroli
9.	Brak możliwości natychmiastowego otwarcia drzwi ewakuacyjnych	☐ usunięto w trakcie kontroli
10.	Brak parametrów wodnych w zakresie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych.	☐ usunięto w trakcie kontroli
11.	Brak przeglądu systemu detekcji Gazu.	☐ usunięto w trakcie kontroli
12.	Brak przeglądu oświetlenia awaryjnego	☐ usunięto w trakcie kontroli
13.	Hydranty zewnętrzne niesprawne	☐ usunięto w trakcie kontroli
14.	Nie sprawny przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☐ usunięto w trakcie kontroli
		☐ usunięto w trakcie kontroli
		☐ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

- Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości zł. (słownie). Ukazany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego.
lub
- W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie.
lub
- Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności (opis obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany).

Inne ustalenia:

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 14 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Specjalista

Starszy Inspektor

Mariusz Stempniak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK SEKCJI
Kontrolno-Rozpoznawczej

st. kpt. mgr inż. Marcin Piatycki

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

ul. Damrota 25, 40-022 Katowice

tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 10

-59-