

2401-ILZ.261.31.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa agregatu klimatyzacyjnego VRF DAIKIN model RXYQ10M8W1B polegająca na dostawie wraz z montażem fabrycznie nowej płyty głównej do agregatu klimatyzacyjnego VRF DAIKIN model RXYQ10M8W1B, nr seryjny 1504331 oraz demontażu płyty uszkodzonej, wraz z uruchomieniem i kontrolą pracy układu. Agregat posadowiony jest na gruncie, z tyłu budynku, zlokalizowanego przy segmencie „D”, na terenie Urzędu Skarbowego w Pszczynie, przy ul. 3-go Maja 4, 43-200 Pszczyna. W wyniku prac dotyczących serwisowania urządzenia stwierdzono usterkę agregatu, której przyczyną jest uszkodzenie płyty głównej.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana płyty głównej na fabrycznie nową wraz z niezbędnymi pracami służącymi przywróceniu prawidłowej pracy urządzeń - systemu klimatyzacyjnego. System klimatyzacyjny zbudowany jest z dwóch agregatów zewnętrznych DAIKIN model RXYQ10M8W1B, nr seryjny 1504331 oraz 1504332, które współpracują z dwudziestoma urządzeniami wewnętrznymi zlokalizowanymi w pomieszczeniach biurowych oraz w hallu części „D” budynku Urzędu. Płyta główna urządzenia o numerze seryjnym 1504331 jest uszkodzona i podlega wymianie.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. Zamówienie obejmuje również inne, drobne prace, jeżeli ich potrzeba wyniknie w związku z realizowanym zamówieniem. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nie wymienione koszty, niezbędne do realizacji usługi.

Realizacja przedmiotu zamówienia potwierdzona będzie protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony. Przygotowanie protokołu odbioru leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utylizację odebranej od Zamawiającego uszkodzonej płyty.

Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą odbywały się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Roboty będą realizowane w godzinach pracy Urzędu w związku z czym należy dołożyć starań, by nie zakłócały wykonywanej w budynku pracy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny, z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, doświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami i normami technicznymi odnoszącymi się do przedmiotu zlecenia oraz zaleceniami producenta i wskazówkami Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany przez pracowników Wykonawcy dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami, umiejętnościami, doświadczeniem oraz z należytą starannością.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykonania usługi. Wykonawca odpowiada także za szkody zaistniałe na skutek nienależytego wykonania niniejszego zlecenia, poniesione przez osoby trzecie.

Na Wykonawcy spoczywają w całości obowiązki w zakresie wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe w wyniku nienależytego wywiązania się z zamówienia, za działania i zaniechania swoich pracowników oraz ich niewłaściwe zachowanie na terenie Urzędu w związku z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia, a w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego wprowadzonego z tytułu aktualnej sytuacji pandemicznej w miejscu realizowanych robót oraz na terenie wszystkich nieruchomości pozostających w strukturze Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia. Termin wykonania zamówienia – 30 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy/przejęcia Zlecenia. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji w terenie, w godzinach pracy Urzędu.

Kontakt do osoby w miejscu lokalizacji: Pani Barbara Ryt telefon: 32 449 22 01.