

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: MH17/2025

z dnia: 2025/10/10

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [M] X-2025

Marka: HONDA

Rok produkcji: 1981

Grupa: PC01

Model: CX 500

Nr rejestracyjny: BMQG63

Rodzaj pojazdu: Motocykl



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: MH17/2025

z dnia: 2025/10/10

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [M] X-2025

Marka: HONDA


Rok produkcji: 1981



Grupa: PC01


Model: CX 500

Nr rejestracyjny: BMQG63

Rodzaj pojazdu: Motocykl











Liczba suwów 4  
Liczba cylindrów / Układ cylindrów 2 / rzędowy

**WYPOSAŻENIE (\*)**

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|-------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 4    | Reflektor przedni LED      |
| 2    | Immobilizer w kluczyku HISS               | 5    | Sprzęgło antyhoppigowe     |
| 3    | Kierunkowskazy LED                        | 6    | Światła tylne LED          |

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

Do oględzin przedstawiono motocykl HONDA CX500 typ PC01 bez akumulatora. Z uzyskanych informacji wynika, że silnik motocykla jest uszkodzony. Pojazd posiada indywidualne lakierowanie. Podczas oględzin stwierdzono:

- wyciek oleju w dolnej części silnika
- uszkodzona instalacja elektryczna
- uszkodzona lewa przednia stopka
- brak tylnej stopki motocykla
- rozbity lewy przedni kierunkowskaz
- uszkodzony lewy tylny kierunkowskaz

W celu ustaleniu dokładnych uszkodzeń należy wykonać dodatkowe czynności diagnostyczne podczas których mogą zostać ujawnione dodatkowe usterki pojazdu.

**UWAGI**

1. Powyższe opracowanie określa wartość rynkową ustaloną w podejściu porównawczym.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w zleceniu i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny bez jakichkolwiek informacji od ostatniego użytkownika.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano poprawności numerów identyfikacyjnych (nr fabryczny). Nie weryfikowano także prawdziwości pozostałych danych w tym roku produkcji i innych które przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.
9. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych.

Biegły Skarbowy  
**BIEGŁY SĄDOWY**  
w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach

inż. Mariusz Hachuła