

**Załącznik nr 1 - wykaz 5 samochodów**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Nr inwentarzowy</b>	<b>Opis stanu technicznego sprzętu</b>	<b>Data nabycia</b>	<b>Uwagi (numer rejestracyjny)</b>
1	Renault Kangoo Helios 1,6, nr wewn. 0046, nr VIN: VF1KW0EB542378466, rok prod. 2009	2491-741/4109-T; T-7-74-741-00056	Pojazd wymaga naprawy głównej silnika i naprawy układu hamulcowego (przód+tył). Pojazd wymaga naprawy blacharsko-lakierniczej nadwozia.	2009-12-09	SR 9372F
2	Opel Astra 4-DR Enjoy z16XER MT5 1,6, nr wewn. 0036, nr VIN: W0L0AHL699G023839, rok prod. 2008	2491-741/4101-T; T-7-74-741-00048	Pojazd wymaga generalnego remontu silnika, wymiany układu hamulcowego i wymiany układu zawieszenia. Posiada skorodowane podwozie. Pojazd otrzymał negatywny wynik badania technicznego wykonanego na stacji diagnostycznej KWP w Katowicach. Pojazd wymaga naprawy blacharsko-lakierniczej nadwozia.	2008-10-15	SK 0034S
3	Fiat Doblo, nr wewn. 0015, nr VIN: ZFA22300005295900, rok prod. 2004	2433-741/2839-T	Pojazd wymaga naprawy układu hamulcowego (przód+tył) z wymianą przewodów hamulcowych, naprawy zawieszenia. Stwierdzono wycieki oleju silnika i skrzyni biegów. Pojazd wymaga wymiany sprzęgła i rozrządu silnika. Pojazd wymaga naprawy blacharsko-lakierniczej nadwozia.	2011-01-12	SK 923GK
4	Fiat Palio Weekend, nr VIN: SUF17800003073298, rok prod. 2001	2402-741/71-T	Pojazd otrzymał negatywny wynik badania technicznego wykonanego na stacji diagnostycznej KWP w Katowicach i wymaga wymiany akumulatora. Pojazd wymaga naprawy blacharsko-lakierniczej nadwozia.	2001-07-01	SK 964GK
5	Ford Focus, nr VIN: WF0NXXGCDN4A41328, rok prod. 2004	2416-741/2648-T	Pojazd wymaga naprawy układu hamulcowego i naprawy układu wydechowego. Pojazd wymaga naprawy blacharsko-lakierniczej nadwozia.	2004-07-07	SK 96769