



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Częstochowie
ul. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa

Częstochowa, 16.10.2019r.

Znak sprawy MZ.5580.106.3.2019.MB

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 9 i ust 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1499) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniu **03.10.2019r.** przez:

st. asp. Michał Błaszczuk – młodszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych (leg. sl. Nr 12/2019).

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer 05/09/2019 z dnia 05.09.2019r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku I Urzędu Skarbowego w Częstochowie, usytuowanym przy ul. Filomatów 18 w Częstochowie.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.	Pani Izabela Felska – posiadająca upoważnienie nr 2401-IZZ.013.161/2019 (sygn.UNP:2401-19-015434) do reprezentowania i podpisywania wszelkiej dokumentacji w imieniu Zarządcy Obiektu podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Kserokopia upoważnienia w załączeniu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Izabela Felska - Inspektor Ochrony Przeciwpowarowej	

Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych dotyczył:

1) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych: brak

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Pomieszczenie serwerowni budynku I Urzędu Skarbowego w Częstochowie usytuowanego przy ul. Filomatów 18 w Częstochowie.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Katowicach stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 43/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 5 czerwca 2019r. Rozdziału 8

Pionu Logistyki i Usług, § 46 ust. 1 pkt 1 *Do zadań Wydziału Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami należy w szczególności: prowadzenie spraw eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych.* Ponadto § 46 ust. 3 wskazanego regulaminu posiada brzmienie: *Do zadań Referatu ds. Ochrony Przeciwpowarowej należy w szczególności:*

- 1) *nadzór w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w Izbie i podległych urzędach;*
- 2) *nadzór nad konserwacją i naprawą urządzeń przeciwpożarowych w Izbie i podległych urzędach;*
- 3) *nadzór i realizacja zadań z zakresu przygotowania budynków do prowadzenia akcji ratowniczej;*
- (...)
- 7) *opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;*
- 8) *kontrola budynków w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.*

2. Charakterystyka pożarowa obiektu

Budynek I Urzędu Skarbowego w Częstochowie przy ul. Filomatów 18/20 to obiekt składający się z trzech brył połączonych ze sobą funkcjonalnie o zróżnicowanej wysokości i ilości kondygnacji składający się z niepodpiwniczonej części trzykondygnacyjnej od strony północnej, podpiwniczonej siedmiokondygnacyjnej o wysokości 23 m (budynek średniowysoki) części od strony południowej i niepodpiwniczonej części dwukondygnacyjnej od strony wschodniej. Budynek podzielony został na dwie strefy pożarowe obejmujące: kondygnacje podpiwniczenia pod częścią siedmiokondygnacyjną o powierzchni strefy pożarowej wynoszącej 189,55 m² zakwalifikowanej do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m² i druga strefa pożarowa obejmująca kondygnacje nadziemne wszystkich części obiektu zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni strefy pożarowej 4.348,25 m².

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

W toku czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu, opracowaną w maju 2017r. przez Panią Martę Jędruszek-Samelską – inspektor ochrony przeciwpożarowej, nr upr. SIOPA/59/2016/2017 - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto udokumentowano dokonanie aktualizacji instrukcji w październiku 2019r. przez Panią Izabelę Felską - Inspektor Ochrony Przeciwpowarowej nr upr: SIOP/59/2017/17/17. Instrukcja zawiera m.in. sposoby poddawania przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie, w tym stałego urządzenia gaśniczego gazowego – bez uwag.

Ocena pozostałej zawartości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego poza zakresem kontroli.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

- ☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
- ☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Kontrola SUG. Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe poza zakresem kontroli.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Kontrola SUG. Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe poza zakresem kontroli.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Kontrola SUG. Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe poza zakresem kontroli.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych


11.1.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☒ występują *	☐ nie występują
Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środku gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
☒ Stałe urządzenie gaśnicze gazowe. System wykorzystywany do gaszenia pożaru.	Pomieszczenie serwerowni, usytuowane na kondygnacji II piętra strefy pożarowej ZL III, części siedmiokondygnacyjnej	HFC-227ea (C ₃ HF ₇ – heptafluoropropan).	3500	63,0 kg.	Izba Administracji Skarbowej, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.	
Opis, uwagi i załączniki: ----- -----						

*wypełnić w przypadku występowania

11.1.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:		Stałe Urządzenie Gaśnicze.			
☒	System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów	☒ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi: -----
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie (10 dni od daty instalacji)	☐ tak	☐ nie	☒ n/d	Uwagi: -----
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*	☒ tak		☐ nie	Uwagi*: -----
	Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie (5 dni roboczych od dnia wykonania czynności)	☒ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi: -----
	odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia	☐ zapewniono	☐ nie zapewniono	☒ n/d	Uwagi: -----
☐	System wykrywania wycieków	☐ zainstalowano		☐ nie zainstalowano	☒ n/d**
	System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie	☐ tak		☐ nie	☒ n/d**
☒	Data protokołu z przeglądu	24.09.2019r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	-----
	Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)	kwartalny		Uprawnienia sprawdzającego	-----
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag		☐ uwagi: -----	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag		☐ uwagi: -----	
	Opis urządzenia: W toku czynności kontrolno – rozpoznawczych ustalono, że od roku 2014 tj. od czasu oddania budynku do użytkowania pomieszczenie serwerowni, usytuowane na kondygnacji II piętra strefy pożarowej ZL III, części siedmiokondygnacyjnej chronione jest stałym urządzeniem gaśniczym gazowym na HFC-227ea (C ₃ HF ₇ – heptafluoropropan), w skład którego wchodzi jeden zbiornik ze środkiem gaśniczym w ilości 63 kg. Powierzchnia główna pomieszczenia wynosi 32,7 m ² , kubatura główna 93,2 m ³ , kubatura międzypodłogowa 6,5 m ³ , kubatura całkowita 99,8 m ³ .				

 3

W skład stałego urządzenia gaśniczego gazowego wchodzi następujące elementy: zbiornik ze środkiem gaśniczym HFC 227ea, łączniki butlowe z manometrem, zawory elektromagnetyczne, krańcowe wyłączniki ciśnieniowe, dysze dozujące, rurarz stalowy, układ sterowania SUG z centralą automatycznego gaszenia – IGNIS 1520M, czujki optyczne, kłapa upustowa. Zbiornik zamocowany został za pomocą wieszaków do ściany. W toku czynności kontrolnych stwierdzono brak aktualnego badania zbiornika na środek gaśniczy - wykonane badanie ważne do 24.07.2019r. Zbiornik ze środkiem gaśniczym połączono z dyszami dozującymi rurarzem stalowym skręcanym. Wylot dysz dozujących zainstalowano tak, aby zapewnić równomierne wypełnienie środkiem gaśniczym całej przestrzeni chronionego pomieszczenia. Do sterowania systemem zastosowano centrale IGNIS 1520M, do której podłączone zostały optyczne czujki dymu (4 szt. w przestrzeni pomieszczenia oraz 4 szt. w przestrzeni podłogi podniesionej), przycisk uruchamiania PU-61 i wstrzymywania PW-61 gaszenia, sygnalizatory ostrzegawcze. Uruchomienie stałych urządzeń gaśniczych gazowych może nastąpić dwuetapowo. Proces automatycznego gaszenia jest inicjonowany przez jednoczesne zadziałanie na dwóch liniach dozorowych czujek pracujących w koincydencji (pomiędzy czujkami nie stwierdzono obecności przeszkód). Zadziałanie czujki na jednej linii dozorowej jest sygnalizowane przez centrale jako alarm pożarowy bez uruchomienia procesu gaszenia. Istnieje również możliwość ręcznego uruchomienia instalacji gaśniczej poprzez włączenie przycisku PU-61 oraz zatrzymanie procesu gaszenia poprzez przycisk PW-61 – przyciski umiejscowione zostały przed wejściem do pomieszczenia.

Pomieszczenie serwerowni chronione SUG skomunikowane zostało z korytarzem drzwiami otwieranymi do wewnątrz pomieszczenia chronionego, pomieszczenie wyposażone zostało w: kłapę odciażającą, przeciwpożarową kłapę odcinającą uruchamianą z ssp, oprawę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, oznakowanie znakami informacyjnymi o występowaniu SUG, przed wejściem rozmieszczono panele ostrzegawcze, nad wejściem do pomieszczenia rozmieszczono sygnalizator akustyczny – optyczny. Czas opróżnienia zbiornika wynosi poniżej 10 sek, czas ewakuacji wynosi 30 sek., natomiast czas podtrzymania zaworów elektromagnetycznych w pozycji otwartej wynosi 25 sek. Okablowanie kablami stacyjnymi do instalacji przeciwpożarowych. System urządzenia gaśniczego jest podłączony do istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że dokonano przeglądu serwisowego stałego urządzenia gaśniczego – gazowego, przegląd przeprowadziła firma [] z siedzibą w miejscowości []. – nr zlecenia SVI-79. Ustalono, że przeglądy serwisowe realizowane są w okresie trzymiesięcznym na podstawie umowy z []. Przeglądy dokonywane są m.in. w zakresie sprawdzenia szczelności zbiornika ze środkiem gaśniczym, sprawdzenia elementów sterujących, sygnalizacyjnych oraz kłapy dekompresyjnej (kłapa upustowa). Podczas prowadzonych czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu protokół z przeprowadzonych czynności serwisowych SUG wykonany w dniu 24.09.2019r. przez [] k. z siedzibą w miejscowości [], nie zawierający uwag;

Przedstawiono do wglądu również książkę serwisową SUG dokumentującą przeglądy tygodniowe m.in. w zakresie oględzin systemu i sprawdzenia manometru. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w książce serwisowej SUG widnieje rozdział „rejestr kontroli tygodniowej” z wpisami dokonanymi przez pracowników (informatyków) I US w Częstochowie – data ostatniego wpisu: 30.09.2019r., - wynik kontroli pozytywny. Przedstawiono ponadto Kartę Systemu Ochrony Przeciwpowarowej sporządzoną w dniu 23.09.2016r. z danymi zgodnymi ze stanem faktycznym do poszczególnych urządzeń. W przedstawionej karcie systemu ochrony przeciwpożarowej podana została informacja o ilości substancji kontrolowanej albo ilości fluorowanego gazu cieplarnianego w kg – odzyskana – 0 kg; dodana 0 kg. Wpisy do karty z wykonanych przeglądów i czynności konserwacyjnych dokonywane na bieżąco przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przedstawiono do wglądu certyfikat potwierdzający uprawnienia do serwisowania i konserwacji ww. urządzenia firmy [] z siedzibą w miejscowości [].

Potwierdzono również przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemu przez [] – bez uwag.

W toku czynności kontrolnych nie przedstawiono protokołu potwierdzającego sprawdzenie szczelności pomieszczenia wyposażonego w SUG.

Uwagi i załączniki:

*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień

** instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Poza zakresem kontroli

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Poza zakresem kontroli

 4

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak udokumentowanego sprawdzenia szczelności pomieszczenia, w którym znajduje się stałe urządzenie gaśnicze gazowe.	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak aktualnego badania technicznego zbiornika ze środkiem gaśniczym potwierdzającego sprawność techniczną i funkcjonalną urządzenia	☐ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821) pouczone kontrolowanego o konieczności dokonania sprawdzenia szczelności pomieszczenia, w którym znajduje się stałe urządzenie gaśnicze gazowe oraz przeprowadzenia badania technicznego zbiornika ze środkiem gaśniczym.

Inne ustalenia:

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia szczelności układu wykrywaczem nieszczelności, urządzeniem Fieldpiece Model SRL2 – bez uwag.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano

* bez zastrzeżeń * z zastrzeżeniami.

(* niepotrzebne skreślić)

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Inspektor Ochrony PPOŻ
Nr świadectwa SIOP/59/2017/17/17

izabela Fejska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

MŁODSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

Michał Błaszczak

st. asp. mgr Michał Błaszczak

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 10

-107-

