



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Częstochowie
ul. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa

Częstochowa, 01.12.2020r.

Znak sprawy MZ.5580.116.3.2020.MB

Egz. nr ².....

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 9 i ust 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniu **26.11.2020r.** przez:

asp. sztab. Michał Błaszczuk – starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych
(leg. st. Nr 91/2020).

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer 03/10/2020 z dnia 05.10.2020r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku I Urzędu Skarbowego w Częstochowie, usytuowanym przy ul. Filomatów 18 w Częstochowie.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.	Pani Izabela Felska – posiadająca upoważnienie nr 2401-IZZ.013.161/2019 (sygn.UNP:2401-19-015434) do reprezentowania zarządcy obiektów będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w czasie prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych przez PSP. Kserokopia upoważnienia w załączeniu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Izabela Felska - Inspektor Ochrony Przeciwpowozarowej	

Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych dotyczył:

1) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi - kontrola sprawdzająca realizację obowiązków określonych w decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie nr 117/2019/MZ (nr sygn. MZ.5580.106.5.2019.MB) z dnia 27.11.2019r.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych: brak

[Signature]

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Pomieszczenie serwerowni budynku I Urzędu Skarbowego w Częstochowie usytuowanego przy ul. Filomatów 18 w Częstochowie.

PODZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zgodnie § 46 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Katowicach stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 43/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 5 czerwca 2019r. „Do zadań Referatu ds. Ochrony Przeciwpowarowej należy w szczególności:

1) nadzór w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno – budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w Izbie i podległych urzędach;

2) nadzór nad konserwacją i naprawą urządzeń przeciwpożarowych w Izbie i podległych urzędach;

3) nadzór i realizacja zadań z zakresu przygotowania budynków do prowadzenia akcji ratowniczej;

(...)

7) opracowanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa powarowego;

8) kontrola budynków w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.”

Stwierdzono, iż zarządca obiektu ponosi odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ustalono, iż zobowiązanym jest Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

2. Charakterystyka powarowa obiektu

Budynek I Urzędu Skarbowego w Częstochowie przy ul. Filomatów 18/20 to obiekt składający się z trzech brył połączonych ze sobą funkcjonalnie o zróżnicowanej wysokości i ilości kondygnacji składający się z niepodpiwniczonej części trzykondygnacyjnej od strony północnej, podpiwniczonej siedmiokondygnacyjnej o wysokości 23 m (budynek średniowysoki) części od strony południowej i niepodpiwniczonej części dwukondygnacyjnej od strony wschodniej. Budynek podzielony został na dwie strefy powarowe obejmujące: kondygnacje podpiwniczenia pod częścią siedmiokondygnacyjną o powierzchni strefy powarowej wynoszącej 189,55 m² zakwalifikowanej do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m² i druga strefa powarowa obejmująca kondygnacje nadziemne wszystkich części obiektu zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni strefy powarowej 4.348,25 m².

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

W toku czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu, opracowaną w maju 2017r. przez Panią Martę Jędruszek-Samelską – inspektor ochrony przeciwpożarowej, nr upr. SIOPA/59/2016/2017 - instrukcję bezpieczeństwa powarowego. Ponadto udokumentowano dokonanie aktualizacji instrukcji w październiku 2019r. przez Panią Izabelę Felską - Inspektor Ochrony Przeciwpowarowej nr upr: SIOPA/59/2017/17/17. Instrukcja zawiera m.in. sposoby poddawania przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie, w tym stałego urządzenia gaśniczego gazowego – bez uwag.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnie czynności kontrolne prowadzone przez PSP przeprowadzone zostały w dniu 03.10.2019r.

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

W dniu 03.10.2019r. w budynku I Urzędu Skarbowego w Częstochowie przy ul. Filomatów 18/20 przeprowadzone zostały czynności kontrolno – rozpoznawcze w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. W związku ze stwierdzonymi w toku powyższej kontroli nieprawidłowościami stanowiącymi naruszenie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Komendant Miejski PSP w Częstochowie wydał w dniu 27.11.2019r. decyzję administracyjną nr 117/2019/MZ (nr sygn. MZ.5580.106.5.2019.MB), w której nakazał usunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.

Podczas bieżących czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie realizacji obowiązków określonych w decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie nr 117/2019/MZ (nr sygn. MZ.5580.106.5.2019.MB), ustalono:

- pkt 1 - dokonano sprawdzenia szczelności pomieszczenia, w którym znajduje się stałe urządzenie gaśnicze gazowe w budynku I Urzędu Skarbowego w Częstochowie przy ul. Filomatów 18. W toku czynności kontrolnych przedstawiono protokół z konserwacji SUG nr SVI-79 z dnia 11.12.2019r. sporządzony przez . z siedzibą w miejscowości – Nr FGAZ-

 2

-----, dane serwisanta: ----- nr certyfikatu: ----- . Przeprowadzony serwis obejmował w swym zakresie m.in. wykonanie testu szczelności pomieszczenia serwerowni wyposażonego w SUG. W zapisach wskazanego protokołu zawarto następującą informację „Czas retencji 12,8 min., przekracza minimalny czas retencji 10 minut. Tak więc pomieszczenie przechodzi pozytywnie przez tę procedurę.”

W związku z powyższym stwierdza się, iż obowiązek został spełniony.

- pkt 2 - Przeprowadzono okresowe badanie techniczne zbiornika ze środkiem gaśniczym potwierdzające sprawność techniczną i funkcjonalną stałego urządzenia gaśniczego gazowego w budynku I Urzędu Skarbowego w Częstochowie przy ul. Filomatów 18. W toku kontroli przedstawiono do wglądu Świadectwo badania okresowego ciśnieniowych urządzeń transportowych wykonanego przez Urząd Dozoru Technicznego w dniu 10.12.2019r. Badanie obejmowało sprawdzenie stanu technicznego zbiornika ze środkiem gaśniczym HFC-227ea (C₃HF₇ – heptafluoropropan) będącego na wyposażeniu I Urzędu Skarbowego w Częstochowie w pomieszczeniu serwerowni. Zgodnie z zapisem wskazanego świadectwa badanie wraz z próbą ciśnieniową dało wynik pozytywny. Data kolejnego badania: grudzień 2029r.

W związku z powyższym stwierdza się, iż obowiązek został spełniony.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Kontrola SUG. Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe poza zakresem kontroli.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Kontrola SUG. Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe poza zakresem kontroli.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Kontrola SUG. Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe poza zakresem kontroli.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

☒	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☒ występują*	☐ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środka gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
	Stale urządzenie gaśnicze gazowe. System wykorzystywany do gaszenia pożaru.	Pomieszczenie serwerowni, usytuowane na kondygnacji II piętra strefy pożarowej ZL III, części siedmiokondygnacyjnej	HFC-227ea (C ₃ HF ₇ – heptafluoropropan).	3500	63,0 kg.	Izba Administracji Skarbowej, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.	
	Opis, uwagi i załączniki: ----- -----						

*wypełnić w przypadku występowania

 

11.1.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

☒	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:	Stale Urządzenie Gaśnicze.			
	System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów	☒ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi: _____
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie (10 dni od daty instalacji)	☐ tak	☐ nie	☒ n/d	Uwagi: _____
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*	☒ tak		☐ nie	Uwagi*: Nr certyfikatu: _____
	Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie (5 dni roboczych od dnia wykonania czynności)	☒ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi: _____
	odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia	☐ zapewniono	☐ nie zapewniono	☒ n/d	Uwagi: _____
☐	System wykrywania wycieków	☐ zainstalowano		☐ nie zainstalowano	☒ n/d**
	System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie	☐ tak		☐ nie	☒ n/d**
☒	Data protokołu z przeglądu	14.09.2020		Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)	kwartalny		Uprawnienia sprawdzającego	Nr certyfikatu: _____
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi: _____		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi: _____		
	Opis urządzenia:				
	W toku czynności kontrolno – rozpoznawczych ustalono, że od roku 2014 tj. od czasu oddania budynku do użytkowania pomieszczenie serwerowni, usytuowane na kondygnacji I piętra strefy pożarowej ZL III, części siedmiokondygnacyjnej chronione jest stałym urządzeniem gaśniczym gazowym na HFC-227ea (C₃HF₇ – heptafluoropropan), w skład którego wchodzi jeden zbiornik ze środkiem gaśniczym w ilości 63 kg. Powierzchnia główna pomieszczenia wynosi 32,7 m², kubatura główna 93,2 m³, kubatura międzypodłogowa 6,5 m³, kubatura całkowita 99,8 m³. W skład stałego urządzenia gaśniczego gazowego wchodzi następujące elementy: zbiornik ze środkiem gaśniczym HFC 227ea, łączniki butlowe z manometrem, zawory elektromagnetyczne, krańcowe wyłączniki ciśnieniowe, dysze dozujące, rurarz stalowy, układ sterowania SUG z centralą automatycznego gaszenia – IGNIS 1520M, czujki optyczne, kłapa upustowa. Zbiornik zamocowany został za pomocą wieszaków do ściany. Zbiornik ze środkiem gaśniczym połączono z dyszami dozującymi rurarzem stalowym skręcanym. Wylot dysz dozujących zainstalowano tak, aby zapewnić równomierne wypełnienie środkiem gaśniczym całej przestrzeni chronionego pomieszczenia. Do sterowania systemem zastosowano centrale IGNIS 1520M, do której podłączone zostały optyczne czujki dymu (4 szt. w przestrzeni pomieszczenia oraz 4 szt. w przestrzeni podłogi podniesionej), przycisk uruchamiania PU-61 i wstrzymywania PW-61 gaszenia, sygnalizatory ostrzegawcze. Uruchomienie stałych urządzeń gaśniczych gazowych może nastąpić dwuetapowo. Proces automatycznego gaszenia jest inicjonowany przez jednoczesne zadziałanie na dwóch liniach dozorowych czujek pracujących w koincydencji (pomiędzy czujkami nie stwierdzono obecności przeszkód). Zadziałanie czujki na jednej linii dozorowej jest sygnalizowane przez centrale jako alarm pożarowy bez uruchomienia procesu gaszenia. Istnieje również możliwość ręcznego uruchomienia instalacji gaśniczej poprzez włączenie przycisku PU-61 oraz zatrzymanie procesu gaszenia poprzez przycisk PW-61 – przyciski umiejscowione zostały przed wejściem do pomieszczenia. Pomieszczenie serwerowni chronione SUG skomunikowane zostało z korytarzem drzwiami otwieranymi do wewnątrz pomieszczenia chronionego, pomieszczenie wyposażone zostało w: kłapę odciążającą, przeciwpożarową kłapę odcinającą uruchamianą z ssp, oprawę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, oznakowanie znakami informacyjnymi o występowaniu SUG, przed wejściem rozmieszczono panele ostrzegawcze, nad wejściem do pomieszczenia rozmieszczono sygnalizator akustyczny – optyczne. Czas opróżnienia zbiornika wynosi poniżej 10 sek, czas ewakuacji wynosi 30 sek., natomiast czas podtrzymania zaworów elektromagnetycznych w pozycji otwartej wynosi 25 sek. Okablowanie kablami stacijnymi do instalacji przeciwpożarowych. System urządzenia gaśniczego jest podłączony do istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku. W toku czynności kontrolnych potwierdzono, że wpisy do kart z wykonanych przeglądów i czynności konserwacyjnych dokonywane są na bieżąco przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty. W				

Relch *4*

	przedstawionej karcie systemu ochrony przeciwpożarowej podane zostały informacje o ilości substancji kontrolowanej albo ilości fluorowanego gazu cieplarnianego: pomieszczenie wyposażone w system SUG: wartość odzyskana – 0 kg; dodana 0 kg. Ostatni wpis z dnia 14.09.2020r. dokonany przez P. (nr certyfikatu:) – bez uwag. Opis dotyczący przeprowadzonych przeglądów w zakresie przeprowadzanej kontroli zawarty został w pkt 4 protokołu. Uwagi i załączniki:
--	--

*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień

** instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Poza zakresem kontroli

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Poza zakresem kontroli

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

BRAK.

Inne ustalenia: Brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 5 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano

* bez zastrzeżeń , * ~~z zastrzeżeniami~~.

(* niepotrzebne skreślić)

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Inspektor Ochrony PPOŻ
Nr świadectwa StOP/59/2017/17/17

Izabela Felska

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

Michał Łukaszczuk

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 10
-107-

