



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Częstochowie
ul. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa

Częstochowa, 22.10.2018r.

Znak sprawy MZ.5580.105.3.2018.PM

Egz. nr **2**

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 9 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniu **17.10.2018r.**

przez:

ml. bryg. Piotr Mróz – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego (leg. sl. Nr 18/2016).

st. asp. Michał Błaszczuk – Dowódca Zastępu (leg. sl. Nr 78/2017).

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer 12/09/2018 z dnia 18.09.2018r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku I Urzędu Skarbowego w Częstochowie, usytuowanym przy ul. Filomatów 18 w Częstochowie.

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.	Pana Mariusza Stempniaka – posiadającego pełnomocnictwo (nr sygn. 2401-ILP2.216.9.2018.36 UNP:2401-18-163591) do reprezentowania i podpisywania wszelkiej dokumentacji w imieniu Zarządcy Obiektu podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pełnomocnictwo w załączeniu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Mariusz Stempniak	

Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych dotyczył:

1. postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 oraz z 2016r. poz. 1579 i 1948), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych: brak

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Pomieszczenie serwerowni budynku I Urzędu Skarbowego w Częstochowie usytuowanego przy ul. Filomatów 18 w Częstochowie.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Zadania z zakresu realizacji obowiązków ochrony przeciwpożarowej są realizowane przez Referat ds. Ochrony Przeciwpożarowej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu

Budynek I Urzędu Skarbowego w Częstochowie przy ul. Filomatów 18/20 to obiekt składający się z trzech brył połączonych ze sobą funkcjonalnie o zróżnicowanej wysokości i ilości kondygnacji składający się z niepodpiwniczonej części trzykondygnacyjnej od strony północnej, podpiwniczonej siedmiokondygnacyjnej o wysokości 23 m (budynek średniowysoki) części od strony południowej i niepodpiwniczonej części dwukondygnacyjnej od strony wschodniej. Budynek podzielony został na dwie strefy pożarowe obejmujące: kondygnacje podpiwniczenia pod częścią siedmiokondygnacyjną o powierzchni strefy pożarowej wynoszącej 189,55 m² zakwalifikowanej do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m² i druga strefa pożarowa

[Signature]

[Signature]

objęta kondygnacje nadziemne wszystkich części obiektu zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni strefy pożarowej 4.348,25 m².

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

W toku czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu, opracowaną w maju 2017r. przez Panią Martę Jedruszek – Samelską – inspektora ochrony przeciwpożarowej – nr upr. SIOPA/59/2016/2017, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą w swym opracowaniu sposoby poddawania przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym stałego urządzenia gaśniczego – gazowego. Ocena pozostałej zawartości instrukcji bezpieczeństwa pożarowego poza zakresem kontroli.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

- ☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Kontrola SUG. Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe poza zakresem kontroli.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Kontrola SUG. Pozostałe urządzenia przeciwpożarowe poza zakresem kontroli.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Poza zakresem kontroli.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

X	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☒ występują*	☐ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środku gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
	Stale urządzenie gaśnicze gazowe. System wykorzystywany do gaszenia pożaru.	Pomieszczenie serwerowni, usytuowane na kondygnacji II piętra strefy pożarowej ZL III, części siedmiokondygnacyjnej	HFC-227ea (C ₃ HF ₇ – heptafluoropropan).	3500	63,0 kg.	Izba Administracji Skarbowej, ul. Damrota 25, 40-022 Katowice.	
	Opis, uwagi i załączniki:						

*wypełnić w przypadku występowania

11.1.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:	Stale Urządzenie Gaśnicze.			
		☒ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
☒	System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów	☒ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie (10 dni od daty instalacji)	☒ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:

	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*	☒ tak	☐ nie	Uwagi*: -----	
	Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie (5 dni roboczych od dnia wykonania czynności)	☒ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi: -----
	odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia	☐ zapewniono	☐ nie zapewniono	☒ n/d	Uwagi: -----
☐	System wykrywania wycieków	☐ zainstalowano		☐ nie zainstalowano	☒ n/d**
	System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie	☐ tak		☐ nie	☒ n/d**
☒	Data protokołu z przeglądu	11.09.2018r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)	kwartalny		Uprawnienia sprawdzającego	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: W toku czynności kontrolno – rozpoznawczych ustalono, że od roku 2014 tj. od czasu oddania budynku do użytkowania pomieszczenie serwerowni, usytuowane na kondygnacji II piętra strefy pożarowej ZL III, części siedmiokondygnacyjnej chronione jest stałym urządzeniem gaśniczym gazowym na HFC-227ea (C_3HF_7 – heptafluoropropan), w skład którego wchodzi jeden zbiornik ze środkiem gaśniczym w ilości 63 kg. Powierzchnia główna pomieszczenia wynosi 32,7 m², kubatura główna 93,2 m³, kubatura międzypodłogowa 6,5 m³, kubatura całkowita 99,8 m³. Badanie zbiornika do 24.07.2019r. W skład stałego urządzenia gaśniczego gazowego wchodzi następujące elementy: zbiornik ze środkiem gaśniczym HFC 227ea, łączniki butlowe z manometrem, zawory elektromagnetyczne, krańcowe wyłączniki ciśnieniowe, dysze dozujące, rurarz stalowy, układ sterowania SUG z centralą automatycznego gaszenia – IGNIS 1520M, czujki optyczne, kłapa upustowa. Zbiornik zamocowany został za pomocą wieszaków do ściany. Zbiornik ze środkiem gaśniczym połączono z dyszami dozującymi rurarem stalowym skręcanym. Wylot dysz dozujących zainstalowano tak, aby zapewnić równomierne wypełnienie środkiem gaśniczym całej przestrzeni chronionego pomieszczenia. Do sterowania systemem zastosowano centrale IGNIS 1520M, do której podłączone zostały optyczne czujki dymu (4 szt. w przestrzeni pomieszczenia oraz 4 szt. w przestrzeni podłogi podniesionej), przycisk uruchamiania PU-61 i wstrzymywania PW-61 gaszenia, sygnalizatory ostrzegawcze. Uruchomienie stałych urządzeń gaśniczych gazowych może nastąpić dwuetapowo. Proces automatycznego gaszenia jest inicjonowany przez jednoczesne zadziałanie na dwóch liniach dozorowych czujek pracujących w koincydencji (pomiędzy czujkami nie stwierdzono obecności przeszkód). Zadziałanie czujki na jednej linii dozorowej jest sygnalizowane przez centrale jako alarm pożarowy bez uruchomienia procesu gaszenia. Istnieje również możliwość ręcznego uruchomienia instalacji gaśniczej poprzez włączenie przycisku PU-61 oraz zatrzymanie procesu gaszenia poprzez przycisk PW-61 – przyciski umiejscowione zostały przed wejściem do pomieszczenia. Pomieszczenie serwerowni chronione SUG skomunikowane zostało z korytarzem drzwiami otwieranymi do wewnątrz pomieszczenia chronionego, pomieszczenie wyposażone zostało w: kłapę odciażającą, przeciwpożarową kłapę odcinającą uruchamianą z ssp, oprawę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, oznakowanie znakami informacyjnymi o występowaniu SUG, przed wejściem rozmieszczono panele ostrzegawcze, wewnątrz pomieszczenia rozmieszczono sygnalizatory akustyczno – optyczne. Czas opróżnienia zbiornika wynosi poniżej 10 sek., czas ewakuacji wynosi 30 sek., natomiast czas podtrzymania zaworów elektromagnetycznych w pozycji otwartej wynosi 25 sek. Okablowanie kablami stacyjnymi do instalacji przeciwpożarowych. System urządzenia gaśniczego jest podłączony do istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że przeglądy serwisowe realizowane są w ramach umowy po jednorazowym zapytaniu ofertowym. Aktualny przegląd serwisowy stałego urządzenia gaśniczego – gazowego przeprowadziła firma Podczas prowadzonych czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu protokół z przeprowadzonych czynności serwisowych SUG wykonany w dniu 11.09.2018r. przez, nie zawierający uwag; Przedstawiono do wglądu również książkę serwisową SUG. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w książce serwisowej SUG widnieje rozdział „rejestr kontroli tygodniowej” z wpisem dokonany przez pracowników (informatyków) I US w Częstochowie – data ostatniego wpisu: 15.10.2018r., wynik kontroli pozytywny. Przedstawiono ponadto Kartę Systemu Ochrony Przeciwpowarowej sporządzoną w dniu 23.09.2016r. z danymi zgodnymi ze stanem faktycznym do poszczególnych urządzeń. W przedstawionej karcie systemu ochrony przeciwpożarowej podana została informacja o ilości substancji kontrolowanej albo ilości fluorowanego gazu cieplarnianego w kg – odzyskana – 0 kg; dodana 0 kg. Wpisy do karty z wykonanych przeglądów i czynności konserwacyjnych dokonywane na bieżąco przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty. Przedstawiono do wglądu certyfikat potwierdzający uprawnienia do serwisowania i konserwacji ww. urządzenia firmy Podczas prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż przeprowadzono badanie szczelności pomieszczenia, w którym znajduje się stałe urządzenie gaśnicze potwierdzone przez protokół z dnia 31.10.2017, wynik pozytywny. Badanie wykonane przez P.				
	Uwagi i załączniki:				

*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień

** instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Poza zakresem kontroli.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Poza zakresem kontroli.

Inne ustalenia:

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych dokonano w pomieszczeniu serwerowni sprawdzenia szczelności układu wykrywaczem szczelności urządzeniem Fieldpiece Model SRL2 – bez uwag.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano

* bez zastrzeżeń , * z zastrzeżeniami.

(* niepotrzebne skreślić)

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Kierownik Referatu

Mariusz Stempniak

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 10

-59-

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego

ml. bryg. mł. por. Piotr Mróz

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

St. asp. Michał Błażyszczak