

2401-BH.131.31.2016.2
2401-16-090625

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU WARUNKÓW BHP I PPOŻ.

**Urząd Skarbowy
w Pszczynie
ul. 3 – go Maja 4
43-200 Pszczyna**

Data przeglądu: 02-03.08.2016r.

Ostatnie kontrole stanu bhp

- a) data ostatniej kontroli stanu bezpieczeństwa – brak,
ewentualne ustalenia – nie dotyczy,
czy zrealizowano poprzednie wnioski i zalecenia – nie dotyczy.
- b) data ostatniej kontroli PIP/SIP/inne organy nadzoru – PSP w Pszczynie 10.06.2016 r.
ewentualne ustalenia – dokonanie przeglądu przeciwpożarowych wyłączników prądu,
czy wykonano zalecenia – wykonano zalecenia.

BUDYNEK / WYSOKOŚĆ BUDYNKU		
	Liczba budynków/powierzchnia	2/2817 m ² Budynek A (stara część) Budynek B (nowa część)
	Liczba kondygnacji/powierzchnia	3 kondygnacji
	Dach prosty/spadek	Spadek
	Ocena stanu zewnątrz: elewacja inne <u>wnętrze budynku</u> korytarze pokoje pracy stałej toalety inne	Elewacja stan dobry Korytarze stan dobry Pokoje stan dobry Toalety dobry
§ 22 ust. 3 ogólne	drzwi/wejścia do budynku/bramy <u>Rozsuwane</u> – czy posiadają mechanizmy zapobiegające wypadnięciu	Posiadają
§ 22 ust. 4	<u>Otwierane do góry</u> – urządzenia zapobiegające ich przypadkowemu opadaniu	Brak

ogólne § 22 ust. 7 ogólne	Przezroczyste – wykonane z materiału odpornego na rozbięcie lub szkła hartowanego oraz oznakowane w widocznym miejscu	Przezroczyste wykonane z szkła hartowanego.
§62 techn.	Drzwi wejściowe szerokość min. 0,9 m i wysokość 2 m, ew. próg do 0,02 m (dwuskrzydłowe – główne skrzydło min 0,9 m)	Spełniają wymogi.
§63 techn.	Wejście z zewnątrz posiada przedsionek, kurtynę lub inne zabezpieczenia przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza	Przedsionek.
§ 22 ust. 9 ogólne	Drzwi/bramy otwierane/zamykane mechaniczne powinny tak funkcjonować aby nie stwarzały zagrożenia urazem	Sprawne nie stwarzają zagrożenia.
§ 64 techn.	Wejście do budynku oraz do każdej klatki schodowej posiadają elektryczne oświetlenie	W całym obiekcie zainstalowano oświetlenie elektryczne.
§ 308 ust. 2 techn.	Budynek min. dwu kondygnacyjny wyjście na dach z co najmniej jednej klatki schodowej (wyjście 0,8mx1,9m, kłapa 0,8x0,8 m)	Brak spełnienia wymogów szerokość wyjścia na dach przez okno wynosi 0,6 m.
§ 193-202 techn. + przepisy o dozorze technicznym § 14 oraz zał.2 rozp. MGPiPS w sprawie warunków techn. dozoru techn. w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego	Czy budynek wyposażony jest w urządzenia dźwigowe?(budynki w których różnica pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją naziemną przekracza 9,5m) – winda, urządzenia dla niepełnosprawnych, wciągarki, wózki data ostatniego przeglądu okresowego przez UDT (naklejka w windzie, na urządzeniu) (dziennik konserwatora – co miesięczna konserwacja)	Obiekt wyposażony w urządzenie dźwigowe do przemieszczenia osób niepełnosprawnych, Data ostatniego przeglądu UDT 9.12.2014, Prowadzony.

KORYTARZE, SCHODY, BALUSTRADY

§ 16 ust. 1 ogólne	Nawierzchnie schodów, korytarzy stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące, odporne na ścieranie oraz nacisk, łatwe do utrzymania w czystości	Podczas przeglądu w budynku A trwa wymiana płytek znajdujących się na schodach. Popękane płytki przy schodach prowadzących do łącznika (stary budynek). Ogólnie korytarze i posadzki utrzymane w dobrym stanie.
§68 ust. 2 techn.	Szerokość schodów: min. 0,6 m na 100 osób na kondygnacji nie mniej niż: 1,2 m w biegu, 1,5 m spocznika, 0,175 m max wysokość stopnia	Spełniają wymogi.
§69 ust. 1 i 3 techn.	Max 17 stopni schodów wewnętrznych w biegu, 10 zewnętrznych w biegu	Spełniają wymogi.
§ 298 ust. 2 techn. §71 techn.	Balustrady: min. 1,1 m wysokie, max prześwit 0,2 m, w tym poręcze obustronne dla osób niepełnosprawnych na wysokości 0,75 i 0,9 m	Balustrada na balkonie w budynku A wynosi 0,9 m.

§ 306 techn. § 71 ust. 4 techn.	Urządzenia sygnalizujące zmianę poziomu podłogi (rozwiązania techniczne, plastyczne), powierzchnie spoczników schodów i pochylni wykończone wyróżniającym się odcieniem, barwą lub fakturą co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów/pochylni	Brak.
§6 ust. 4 ogólne	miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) pomalowane barwami bezpieczeństwa	Należy uzupełnić oznakowanie w archiwum.

OŚWIETLENIE

§ 15 ust. 1 ogólne	Czy zapewniono oświetlenie dzienne?	Zapewniono.
	Okna drewniane/plastikowe	Drewniane/Plastikowe.
	Ogólny stan okien/ew. data ostatniej wymiany	Dobry.
§ 29 ust. 2 ogólne	Szyby czyste, zapewniają dostateczną przepuszczalną ilość światła	Czyste, przejrzyste.
§ 155 ust. 1 techn.	Możliwość otworzenia min. 50% powierzchni	Zapewniono.
§ 29 ust. 4 ogólne	Skrzydła okien, świetliki powinny być dostępne z poziomu podłogi bądź wyposażone w urządzenia ułatwiające ich otwieranie z poziomu podłogi/podestu	Brak świetlików, skrzydła okien dostępne z poziomu podłogi.
§ 29 ust. 3 ogólne	Okna/swietliki wyposażone w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy	Wyposażono.
	Oświetlenie elektryczne: Czy wykonano pomiar natężenia? Na każdym stanowisku? Czy dokonywano zmian od momentu pomiaru?	Wykonano, Wykonano ogólnie w pomieszczeniach, Nie dokonywano zmian.

POMIESZCZENIA PRACY STAŁEJ

§ 18 ogólne	Czy pomieszczenia pracy stałej zlokalizowane są poniżej otaczającego terenu?	Brak takich pomieszczeń
§ 20 ogólne § 72 techn.	Wysokość pomieszczeń pracy stałej: • min. 3 m • min. 2,5 m (jeżeli pracuje mniej niż 4 osoby i pow. 15 m ³ na każdego pracownika) • min. 2,2 w przypadku pracy dorywczej	Spełniają wymogi (uwaga do pomieszczeń kontroli podatkowej, która wykonuje swoją pracę w pokojach na poddaszu budynku A)
§ 19 ogólne	Pomieszczenie pow. 2 m ² na pracownika i 13 m ³ wolnej objętości	Spełniają wymogi.
§ 75 ust. 2	Drzwi wewnętrzne (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych i gospodarczych) szerokość min. 0,9 i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy	Spełniają wymogi.
§ 16 ust. 1 ogólne	Podłogi stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące, odporne na ścieranie oraz nacisk, łatwe do utrzymania w czystości	Spełniają wymogi.
§ 30 ogólne	Czy istnieje zagrożenie w trakcie roku zapewnienia temperatury poniżej 18°C	Brak zagrożenia – wszystkie pomieszczenia ogrzewane.

	Czy wyposażono pokoje w wentylatory pokojowe?	Wyposażono.
INNE INFORMACJE		
§ 51 – 61 ogólne	Użytkowane maszyny i urządzenia techniczne (szlifierki, tokarki, spawarki itp.) posiadają ważne kontrole okresowe? Posiadają atesty/certyfikaty?	Brak
§ 105 ogólne	Czy występuje praca na wysokości? (pow. 1 m) Kto wykonuje? Miejsce wykonywania prac na wysokości użytkowane drabiny/podesty ogólna liczba rodzaj drabin (rozstawne, metalowe itp.) wysokość drabin	Brak pracowników wykonujących pracę na wysokości. Brak drabiny na wyposażeniu archiwum Rozstawne metalowe powyżej 1,5 (korzysta konserwator z firmy zewnętrznej)
§ 22 ust. 8 ogólne	Czy są progi pomiędzy pomieszczeniami? Jeśli tak czy są widocznie oznaczone?	Pomieszczenie informatyków należy oznakować próg
	Czy instalacje i urządzenia elektryczne posiadają ochronę przed dotykiem bezpośrednim	Posiadają.
§ 147 ust. 2 techn.	Czy zapewniono wentylację mechaniczną lub grawitacyjną?	Grawitacyjna. Odciąg mechaniczny w budynku B.
§ 30 -38 ogólne	System klimatyzacji/wentylacji mechanicznej – zapewniono konserwację	Zapewniono.
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA		
§ 44 ust. 4 ogólne	Udostępniona instrukcja pierwszej pomocy	Udostępniona
§ 44 ust. 5 ogólne	Rozmieszczenie apteczek/odpowiednio oznaczone miejsca apteczek	Oznakowano
art. 207 ¹ kodeks pracy § 44 ust. 3,4 ogólne	Czy obok apteczek jest wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy?	Tak
MAGAZYNY I SKŁADOWANIE		
§ 17 ogólne § 68 ust. 2 ogólne	Informacja o dopuszczalnym obciążeniu: • podłóg, stropów, • urządzeń/regalów przeznaczonych do składowania	Uzupełnić częściowo.
§ 69 ust. 2 ogólne	Regały – wytrzymałe, stabilne, zabezpieczone przed przewróceniem	Do weryfikacji i zabezpieczenia.
§ 70 ust. 1 ogólne	Sposób układania na regałach – nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa (np. ciężkie na dole)	Ułożone w sposób bezpieczny, nie należy składować akt na regałach po za półkami do tego przeznaczonymi.
ew. jak przy urządzeniach dźwigowych	Używane środki transportowe (wózki)	Brak.
§ 41 ogólne	Udostępniona instrukcja bhp w pomieszczeniu składowania akt	Instrukcja obsługi regalów z warunkami bezpieczeństwa.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

(min. 1 umywalka na 20 osób, miska ustępowa na 20 kobiet, 1 pisuar na 30 mężczyzn)

rozdział 4 załącznik 3 ogólne	Ogółem: w tym dla kobiet na poszczególnych kondygnacjach: w tym dla kobiet	18 szt. WC ogólnodostępne – 3 szt. WC męskie – 3 szt. WC damskie – 3 szt. WC damsko – męskie 9 szt.
§ 1 ust. 4 rozdział 1 załącznik 3 ogólne	Wysokość min. 2,5 m ew. min. 2,2 m zlokalizowanych w piwnicach, suterrenach, na poddaszu	Spełniają wymogi.
§ 2 ust. 2 rozdział 1 załącznik 3 ogólne	Łatwe do utrzymania w czystości podłoga i ściany – na wysokość min. 2m gładkie, nienasiąkliwe i odporne na wilgoć	Spełniają wymogi.
§79, 80 techn.	Drzwi otwierane na zewnątrz, min. 6,5 m ³	Spełniają wymogi.
§ 86 techn.	Toalety dla niepełnosprawnych pracowników dostosowane do ich potrzeb (dojazd bez progów, uchwyty)	Toaleta ogólnodostępna na parterze budynku B
§ 85 techn.	Ustępy ogólnodostępne	3 szt.
§ 86 techn.	Toalety dla niepełnosprawnych ogólnodostępne	1 szt.
§29 rozdział 5 załącznik nr 3 ogólnie	Jadalnie/miejsca do spożywania posiłków oznaczone zakazem palenia – nie dotyczy zakładów, w którym wykonywane są wyłącznie o charakterze biurowym (min. 8 m ² , co najmniej 1,1 m ² na pracowników jednocześnie spożywających posiłek i miejsce siedzące, umywalka z ręcznikami/suszarka do rąk)	Nie dotyczy.
§6 i dalej załącznik 3 ogólne od 76 techn.	Inne pomieszczenia (szatnia, natryski)	Brak.

OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

§18,20 ustawa p.poż.	Hydranty wewnętrzne (usytuowanie)	Budynek A (brak hydrantów) Budynek B (na klatce schodowej)
§4 ust. 2 pkt 2 ustawa p.poż.	Przeciwpowozarowe wyłączniki prądu (jeżeli strefa powozarowa pow. 1000 m ³) przy głównym wejściu do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowanie	Wyłączniki odpowiednio oznakowane.
§183 ust. 2-4 ustawy techn.		
§4 ust. 2 pkt 3 ustawa p.poż.	Widoczna instrukcja postępowania na wypadek powozaru wraz z wykazem telefonów alarmowych lokalizacja	Instrukcja bezpieczeństwa powozarowego – sekretariat, ochrona.
§4 ust. 2 pkt 4 p.poż. § 183 ust. 2,3 techn.	Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, usytuowania: hydrantów, gaśnic, wyłącznika prądu,	Po remoncie klatki schodowej budynku A należy uzupełnić oznakowanie drogi ewakuacyjnej.
	Inne urządzenia/środki ochrony przeciwpowozarowej (drzwi, klapy, drogi powozarowe itp.)	Obiekt wyposażony w klapę oddymiającą klatkę schodową budynku B.

181 ust. 3 pkt 2 techn.	Oświetlenie dróg ewakuacyjnych	Sprawne, w budynku A zapewniono tylko oświetlenie awaryjne w pomieszczeniu księgowości, brak oświetlenia dróg ewakuacyjnych.
§ 7 ogólne	Czy drogi, przejścia, dojazdy pożarowe nie są zastawione?	Zapewniono drożność oraz przepustowość dróg ewakuacyjnych.
	Czy wyjścia ewakuacyjne nie są zastawione? Czy drzwi wyjść ewakuacyjnych są otwarte, klucze w drzwiach?	Wyjścia nie zastawiono, udostępniono klucz do drzwi ewakuacyjnych.
§ 236 techn.	Wyznaczono drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń budynku	Wyznaczono.
§4 ust. 2 pkt 4 p.poż.	Czy wyznaczono miejsce zbiórki osób ewakuowanych? oznaczenie	Wyznaczono.
§ 236 techn.	Czy umożliwiono ewakuację bezpośrednio na teren zewnętrzny albo przez ogólne drogi ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych do pracy stałej	Umożliwiono.
art. 207 ¹ kodeks pracy	Ogólnodostępny wykaz osób koordynujących ewakuację	Wyznaczono oraz udostępniono na stronie intranetowej.
§ 17 p.poż.	Data ostatniej ewakuacji/protokół	Marzec 2015 r. – sporządzono protokół

TEREN ZEWNĘTRZNY

§ 4 ust. 3,4 ogólne	Nawierzchnia dróg, placów postojowych, dojazdów pożarowych, przejść równa, twarda/utwardzona, właściwa nośność posiadają odprowadzenie wód opadowych	Równa, twarda posiadająca odprowadzenie wód opadowych.
§ 294 techn.	Zamknięte otwory/zagłębienia odpowiednimi pokrywami równe z poziomem terenu lub ogrodzone i oznakowane	Zapewniono.
§ 292 techn.	Czy wejście do budynku pow. 2 kondygnacji naziemnych ochronione są daszkiem lub podcieniem ochronnym (szerokość min. 1 m od szerokości drzwi oraz głębokości/wysięgu nie mniejszej niż 1 m w budynkach niskich – 12 m i 1,5 m w budynkach wyższych)	Zadaszone.
	Hydranty zewnętrzne/ przeciwpożarowe zbiorniki wodne – lokalizacja	DN100 – podziemny zlokalizowany tuż przy obiekcie (przy ulicy Dworcowej)
rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24.07.2009 (Dz.U. 124, 1030)	Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów (dot. pow. 500 m ² , lub kubaturze pow. 2500m ³)	Zapewniono z hydrantu zewnętrznego.

techn. - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ogólne – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

Lp.	Przeglądy/pomiary	Numer protokołu	Data	Wyniki badań
1.	Instalacji elektrycznej (co 5 lat)	Brak protokołu	06.2016	-
2.	Instalacji odgromowej (co 5 lat)	231/3/11	17.12.2011-	Pozytywny
3.	Instalacji gazowej	Protokół 11/2016	07.062016	Pozytywny
4.	Czynników szkodliwych dla zdrowia	NIE DOTYCZY	-	-
5.	Oświetlenia	PROT/68/2011	21.06.20011	Brak uwag
6.	Obiektów budowlanych	6,7/2016	12.07.2016	Załączono do protokołu
7.	Przegląd systemu sygnalizacji p-poż.	Protokół nr 14/2/16	15.06.2016	Brak uwag
8.	Oświetlenie ewakuacyjne	Protokół nr 3/2016	11.02.2016	Norma spełniona
9.	Przegląd gaśnic	Protokół	02/2016	Oddano 2 szt. do remontu
10.	Przegląd hydrantów	Protokół	02/2016	Brak uwag

UWAGI:

Dotyczące zakresu bhp:

- 1) Zabezpieczyć naderwane gniazdko elektryczne w pomieszczeniu 15D oraz przewody elektryczne w pomieszczeniu 203,
- 2) Wymienić świetlówki w pomieszczeniu 14,
- 3) Naprawić drzwiczki prowadzące do strefy stanowisk pracy w Sali Obsługi,
- 4) Oznaczyć niski strop barwami bezpieczeństwa w pomieszczeniach 02 i 04/05,
- 5) Oznaczyć wystające progi przy wejściach do pomieszczeń oraz w pomieszczeniu informatyków barwami bezpieczeństwa,
- 6) Oznaczyć barwami bezpieczeństwa różnicę poziomów w pomieszczeniu 16,
- 7) Zabezpieczyć śruby wystające z podłogi w pomieszczeniu 23,
- 8) Przekazać informację do firmy sprzątajacej, aby substancje chemiczne (środki czyszczące) były przechowywane w pomieszczeniach firmy (a nie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych),
- 9) Pouczyć pracowników obsługujących archiwa, aby akta i materiały były składowane w sposób bezpieczny i nie przekraczały dopuszczalnego obciążenia regału.

- 10) W pomieszczeniu P1D (magazyn Działu Egzekucji Administracyjnej) zweryfikować stabilność konstrukcji regałów oraz zabezpieczenia ich przed przewróceniem się, wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu regałów, zapewnić swobodne przejście między regałami oraz zapewnić porządek w magazynie.
- 11) W magazynie informatyków zweryfikować stabilność konstrukcji regałów oraz zabezpieczenia ich przed przewróceniem się, wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu regałów.
- 12) Zabezpieczyć i oznakować rozdzielnię elektryczną znajdującą się na korytarzu przy pomieszczeniu 20.
- 13) Przeorganizować stanowiska pracy w pomieszczeniach 15C i 15E, zapewnić przestrzeń przy wstawaniu pracownika z krzesła obrotowego.
- 14) Przeorganizować stanowisko pracy w pomieszczeniu 27, zapewnić swobodne dojście do stanowiska.
- 15) Wyposażyć pomieszczenia archiwum w drabinkę posiadającą certyfikat bezpieczeństwa

Dotyczące zakresu ochrony ppoż.:

- 1) Usunąć materiały palne znajdujące się na drogach ewakuacyjnych w starym budynku.

SPECJALISTA ds. BHP

Mariusz Stępnia

SPECJALISTA DS. BHP

Hanna Nadolska
Hanna Nadolska

(data i podpis członków zespołu kontrolerów)

NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO
w Pszczynie

14.08.2016
Jacek Binias

(data i podpis kierującego jednostką)

p.o. DYREKTORA
IZBY SKARBOWEJ
w Katowicach

14.08.2016
(data i podpis pracownika)

2. Korytarz	Tynk mozaikowy	Dobry	Zabrudzenia nad kaloryferami
Estetyka obiektu i otoczenia			
1. Estetyka obiektu i otoczenia	Droga asfaltowa, opaska z kostki brukowej betonowej. Schody na chodniku z kostki brukowej	Stan dróg i chodników dobry. Stan schodów zadowalający. Estetyka obiektu stan dobry	Miejscami pozapadana kostka na stopniach

Zalecenia po przeprowadzonym przeglądzie

Segment A

1. Należy wykonać konserwację wszystkich okien – wymienić uszczelki, wyregulować zawiasy, odnowić powłoki malarskie,
2. Zaleca się wykonanie ekspertyzy balkonu z uwagi na ciągle przenikani wilgoci na ściany sąsiadujące z balkonem
3. Należy oczyścić rynny z liści i przyciąć korony drzew zachodzące na połać dachową,
4. Należy wykonać nowe opierzenie okien dachowych,
5. Zaleca się odświeżenie powłok malarskich w całym budynku, a w szczególności na klatce schodowej,
6. W celu zabezpieczenia ścian przed dalszą wilgocią, zaleca się wykonanie iniekcji ścian fundamentowych oraz parteru,
7. Uszczelnić obróbki blacharskie,

Segment B

1. Należy wykonać konserwację okien – wymienić uszczelki, wyregulować zawiasy w celu usunięcia nieszczelności
2. Zaleca się przeprowadzenie remontu okien dachowych,
3. Zaleca się odświeżenie powłok malarskich w całym budynku,
4. W celu pozbycia się mchu z elewacji, spryskać go odpowiednim środkiem w celu usunięcia,
5. Należy wykonać nowe opierzenie okien dachowych,

Segment C

1. Zaleca się skucie kafelek na schodach i położenie nowych z antypoślizgów,
2. Zaleca się odświeżenie powłok malarskich w całej klatce schodowej,
3. Zaleca się odświeżenie powłoki malarskiej na filarach przed wejściem do budynku,
4. Uszkodzone płytki przed wejściem wymienić na nowe,

Segment D

1. Zaleca się przeprowadzenie remontu okien dachowych,
2. Zaleca się odświeżenie powłok malarskich w pomieszczeniach całego budynku, w szczególności w Sali Obsługi Klienta
3. Wyczyścić zabrudzony tynk mozaikowy na korytarzu nad kaloryferami, a następnie zaleca się montaż parapetów nad grzejnikami w celu zabezpieczenia ścian przed ponownym zabrudzeniem,
4. Należy wykonać nowe opierzenie okien dachowych,
5. Udrożnić rurę spustową przy wejściu od strony ulicy,
6. W celu zapobieżenia zawilgocenia ścian w piwnicy, zaleca się wykonanie iniekcji lub przemałowanie środkiem Przeciw wilgociowym do stosowania od wewnątrz.
7. W pomieszczeniach piwnicznych w których występuje zawilgocenie ścian, podjąć działania celem usunięcia wilgoci, a następnie naprawę powłok tynkarskich i malarskich,
8. Poprawić kostkę na schodach chodnika.