



Administracja
Podatkowa

2401-BH. 131.52.2016.2

2401-16-138907

**Protokół z przeglądu warunków
BHP i ochrony ppoż.**

Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
ul. Głowackiego 4
44-300 Wodzisław Śl.

Data przeglądu: 12-13.12.2016 r.

Ostatnie kontrole stanu bhp:

- a) data ostatniej kontroli stanu bezpieczeństwa – 11-12.09.2014 r. przeprowadzona przez Służbę BHP,
- b) data ostatniej kontroli PIP/SIP/inne organy nadzoru :
 - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat w Rybniku w dniu 24.01. 2007 roku – wydane nakazy i wystąpienia z dnia 28.02.2007 r. zostały wykonane,
 - Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Wodzisławiu Śl. w dniu 11.08.2011 r. – przestrzeganie wymogów sanitarno – higienicznych w toalecie ogólnodostępnej dla petentów.

BUDYNEK / WYSOKOŚĆ BUDYNKU		
	Liczba budynków/powierzchnia zabudowy	2 segmenty: A, B / 779 m ²
	Liczba kondygnacji/ powierzchnia użytkowa	A- 7 kondygnacje (podpiwniczony) B- 4 kondygnacje (podpiwniczony) Pow. użytkowa ogółem – 2 787,26 m ²
	Dach prosty/spadek	A- spadek/dachówka B- prosty/ papa
	Ocena wizualna budynku	Elewacja budynku wymaga malowania (odpadające płaty farby).
§6 ogólne	drzwi/wejścia do budynku/bramy Oznakowanie drzwi szklanych	Oznakowano
§62 techn.	Drzwi wejściowe szerokość min. 0,9 m i wysokość 2 m, ew. próg do 0,02 m (dwuskrzydłowe – główne skrzydło min 0,9 m)	Spełnia wymogi
§63 techn.	Wejście z zewnątrz posiada przedsionek, kurtynę lub inne zabezpieczenia przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza	Nie posiada

§ 22 ust. 9 ogólne	Drzwi/bramy otwierane/zamykane mechaniczne powinny tak funkcjonować aby nie stwarzały zagrożenia urazem	Bramy garażowe – spełniają wymogi
§ 64 techn.	Wejście do budynku oraz do każdej klatki schodowej posiadają elektryczne oświetlenie	Spełnia wymogi
§ 193-202 techn. + przepisy o dozorze technicznym § 14 oraz zał.2 rozp. MGPIPS w sprawie warunków techn. dozoru techn. w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego	Czy budynek wyposażony jest w urządzenia dźwigowe?(budynki w których różnica pomiędzy pierwszą i najwyższą kondygnacją naziemną przekracza 9,5m) – winda, urządzenia dla niepełnosprawnych, wciągarki, wózki data ostatniego przeglądu okresowego przez UDT (naklejka w windzie, na urządzeniu) (dziennik konserwatora – co miesięczna konserwacja)	Nie dotyczy

KORYTARZE, SCHODY, BALUSTRADY

§ 16 ust. 1 ogólne	Nawierzchnie schodów, korytarzy stabilne, równe, nie śliskie, nie pyłące, odporne na ścieranie oraz nacisk, łatwe do utrzymania w czystości	Spełnia wymogi/ płytki ceramiczne
§ 298 ust. 2 techn. §71 techn.	Balustrady: min. 1,1 m wysokie, max prześwit 0,2 m, w tym poręcze obustronne dla osób niepełnosprawnych na wysokości 0,75 i 0,9 m	Spełnia wymogi. W segmencie B -prześwit został zachowany tylko w dolnej części balustrady . Brak przystosowania dla osób niepełnosprawnych.
§ 306 techn. § 71 ust. 4 techn.	Urządzenia sygnalizujące zmianę poziomu podłogi (rozwiązania techniczne, plastyczne), powierzchnie spoczników schodów i pochylni wykończone wyróżniającym się odcieniem, barwą lub fakturą co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów/pochylni	Zastosowano
§6 ust. 4 ogólne	miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) pomalowane barwami bezpieczeństwa	Oznaczono

OŚWIETLENIE

§ 15 ust. 1 ogólne	Czy zapewniono oświetlenie dzienne?	Zapewniono
	Okna drewniane/plastikowe	Plastikowe
	Ogólny stan okien/ew. data ostatniej wymiany	Dobry
§ 29 ust. 2 ogólne	Szyby czyste, zapewniają dostateczną przepuszczalną ilość światła	Zapewniają
§ 155 ust. 1 techn.	Możliwość otworzenia min. 50%	Zapewniona
§ 29 ust. 4 ogólne	Skrzydła okien, świetliki powinny być dostępne z poziomu podłogi bądź wyposażone w urządzenia ułatwiające ich otwieranie z poziomu podłogi/podestu	Dostęp do okien z poziomu podłogi.
§ 29 ust. 3 ogólne	Okna/sświetliki wyposażone w odpowiednie	Nie zachodzi potrzeba

	urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy	
	Oświetlenie elektryczne: Czy wykonano pomiar natężenia? Na każdym stanowisku? Czy dokonywano zmian od momentu pomiaru?	Wykonano Tak Nie
POMIESZCZENIA PRACY STAŁEJ		
§ 18 ogólne	Czy pomieszczenia pracy stałej zlokalizowane są poniżej otaczającego terenu?	Nie
§ 20 ogólne § 72 techn.	Wysokość pomieszczeń pracy stałej: • min. 3 m • min. 2,5 m (jeżeli pracuje nie więcej niż 4 osoby i pow. 15 m ³ na każdego pracownika) • min. 2,2 w przypadku pracy dorywczej	Spełniają wymogi. Uwagi w dalszej części protokołu
§ 19 ogólne	Pomieszczenie pow. 2 m ² na pracownika i 13 m ³ wolnej objętości	Spełniają wymogi.
§ 75 ust. 2	Drzwi wewnętrzne (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych i gospodarczych) szerokość min. 0,9 i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy	Spełniają wymogi
§ 16 ust. 1 ogólne	Podłogi stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące, odporne na ścieranie oraz nacisk, łatwe do utrzymania w czystości	Wykładziny PCV /panele podłogowe
§ 30 ogólne	Czy istnieje zagrożenie w trakcie roku zapewnienia temperatury pow. 18°C	Brak
	Czy wyposażono pokoje w wentylatory pokojowe?	Wyposażono
INNE INFORMACJE		
§ 105 ogólne	Czy występuje praca na wysokości? (pow. 1 m) Kto wykonuje? Miejsce wykonywania prac na wysokości użytkowane drabiny/podesty rodzaj drabin (rozstawne, metalowe itp.) wysokość drabin	Tak Konserwator Pan Wieczorek Zdzisław Sporadycznie - cały obiekt Metalowe –rozstawne
§ 22 ust. 8 ogólne	Czy są progi pomiędzy pomieszczeniami? Jeśli tak czy są widocznie oznaczone?	Brak
	Czy instalacje i urządzenia elektryczne posiadają ochronę przed dotykiem bezpośrednim	Posiadają
§ 147 ust. 2 techn.	Czy zapewniono wentylację mechaniczną lub grawitacyjną?	Grawitacyjna/Mechaniczna (pomieszczenia archiwum)
§ 30 -38 ogólne	System klimatyzacji/wentylacji mechanicznej – zapewniono konserwację	Protokół z przeglądu klimatyzacji w serwerowni z dnia 21.11.2016r. Przegląd na Sali Obsługi Podatnika oraz pok.706 – F-ra nr 59/06/2016.

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

§ 44 ust. 4 ogólne	Udostępniona instrukcja pierwszej pomocy	Udostępniona
§ 44 ust. 5 ogólne	Rozmieszczenie apteczek/odpowiednio oznaczone miejsca apteczek	Oznakowano
art. 207 ¹ kodeks pracy § 44 ust. 3,4 ogólne	Czy obok apteczek jest wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy?	Udostępniono

MAGAZYNY I SKŁADOWANIE

§ 17 ogólne § 68 ust. 2 ogólne	Informacja o dopuszczalnym obciążeniu: • podłóg, stropów, (w przypadku występowania archiwów na kondygnacjach poniżej - 1 informacja konsultowana przez NUS z nadzorem budowlanym) • urządzeń/regalów przeznaczonych do składowania	Archiwa znajdują się w Piwnicy Zapewniono
§ 69 ust. 2 ogólne	Regały – wytrzymałe, stabilne, zabezpieczone przed przewróceniem	Zapewniono
§ 70 ust. 1 ogólne	Sposób układania na regałach – nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa (np. ciężkie na dole)	Zapewniono
ew. jak przy urządzeniach dźwigowych	Używane środki transportowe (wózki)	Wózek ręczny
§ 41 ogólne	Udostępniona instrukcja bhp w pomieszczeniu składowania akt	Zapewniono

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

(min. 1 umywalka na 20 osób, miska ustępowa na 20 kobiet, 1 pisuar na 30 mężczyzn)

rozdział 4 załącznik 3 ogólne, § 85 techn.	Ogółem: ogólnodostępnych	14 1
§ 1 ust. 4 rozdział 1 załącznik 3 ogólne	Wysokość min. 2,5 m ew. min. 2,2 m zlokalizowanych w piwnicach, suterrenach, na poddaszu	Spełnia wymogi
§ 2 ust. 2 rozdział 1 załącznik 3 ogólne	Łatwe do utrzymania w czystości podłoga i ściany – na wysokość min. 2m gładkie, nienasiąkliwe i odporne na wilgoć	Spełniają wymogi
§ 79, 80 techn.	Drzwi otwierane na zewnątrz, min. 6,5 m ³	Spełniają wymogi
§ 86 techn.	Toalety dla niepełnosprawnych pracowników dostosowane do ich potrzeb (dojazd bez progów, uchwyty)	Toaleta dostosowana na parterze.
§ 86 techn.	Toalety dla niepełnosprawnych ogólnodostępne	Toaleta dostosowana na parterze. Brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych.

§29 rozdział 5 załącznik nr 3 ogólne	Jadalnie/miejsca do spożywania posiłków (min. 8 m ² , co najmniej 1,1 m ² na pracowników jednocześnie spożywających posiłek i miejsce siedzące, umywalka z ręcznikami/suszarka do rąk)	Nie dotyczy
§6 i dalej załącznik 3 ogólne od 76 techn.	Inne pomieszczenia (szatnia, natryski)	Natrysk- spełnia wymogi
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
§18,20 ustawa p.poż.	Hydranty wewnętrzne (usytuowanie)	Usytuowane na klatkach schodowych na każdej kondygnacji
§4 ust. 2 pkt 2 ustawa p.poż. §183 ust. 2-4 ustawy techn.	Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (jeżeli strefa pożarowa pow. 1000 m ³) przy głównym wejściu do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowanie	Na parterze przy wejściu do budynku A i B. Oznakowane
§4 ust. 2 pkt 3 ustawa p.poż.	Widoczna instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych lokalizacja	Zapewniono
§4 ust. 2 pkt 4 p.poż. § 183 ust. 2,3 techn.	Oznakowanie dróg ewakuacyjnych, usytuowania: hydrantów, gaśnic, wyłącznika prądu,	Oznakowano
	Inne urządzenia/środki ochrony przeciwpożarowej (drzwi, klapy, drogi pożarowe itp.)	Drzwi przeciwpożarowe łączące piwnicę z budynkiem
181 ust. 3 pkt 2 techn.	Oświetlenie dróg ewakuacyjnych	Zapewniono
§ 7 ogólne	Czy drogi, przejścia, dojazdy pożarowe nie są zastawione?	Zapewniono dojazd
	Czy wyjścia ewakuacyjne nie są zastawione? Czy drzwi wyjść ewakuacyjnych są otwarte, klucze w drzwiach?	Spełniają wymogi
§ 236 techn.	Wyznaczono drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń budynku	Wyznaczono Uwagi w dalszej części protokołu
§4 ust. 2 pkt 4 p.poż.	Czy wyznaczono miejsce zbiórki osób ewakuowanych? oznaczenie	Wyznaczono
§ 236 techn.	Czy umożliwiono ewakuację bezpośrednio na teren zewnętrzny albo przez ogólne drogi ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych do pracy stałej	Umożliwiono
art. 207 ¹ kodeks pracy	Ogólnodostępny wykaz osób koordynujących ewakuację	Zamieszczono na stronie wewnętrznej urzędu
§ 17 p.poż.	Data ostatniej ewakuacji/protokół	7.12.2016 r.
TEREN ZEWNĘTRZNY		
§ 4 ust. 3,4 ogólne	Nawierzchnia dróg, placów postojowych, dojazdów pożarowych, przejść	Nie dotyczy

	równa, twarda/utwardzona, właściwa nośność posiadają odprowadzenie wód opadowych	
§ 294 techn.	Zamknięte otwory/zagłębienia odpowiednimi pokrywami równe z poziomem terenu lub ogrodzone i oznakowane	Nie dotyczy
§ 292 techn.	Czy wejście do budynku pow. 2 kondygnacji naziemnych ochronione są daszkiem lub podcieniem	Podcienie
	Hydranty zewnętrzne/ przeciwpożarowe zbiorniki wodne – lokalizacja	ok. 100 m od obiektu
rozporządzenie MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24.07.2009 (Dz.U. 124, 1030)	Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów (dot. Pow. 500 m ² , lub kubaturze pow. 2500m ³)	Zapewniono z hydrantu miejskiego

techn. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422)

ogólne – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

p.poż – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

Lp.	Przeglądy/pomiary	Numer protokołu	Data	Wyniki badań
1.	Instalacji elektrycznej (co 5 lat)	RAP – 0002-2013	30.04.2013	Pozytywny
2.	Instalacji odgromowej (co 5 lat)	RAP – 0006-2012	30.04.2012	Pozytywny
3.	Obiektów budowlanych (co 5 lat)	2/2012	19.12.2012	Z uwagami (zalecone malowanie elewacji oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych)
4.	Systemu sygnalizacji pożaru	Protokół	8.12.2016	Pozytywny
5.	Podręcznego sprzętu gaśniczego	Protokół	06-2016	Pozytywny z uwagami –uwagi wykonano
6.	Instalacji hydrantowej	Protokół	06-2016	Pozytywny
7.	Oświetlenia	28/P/2/2005(biura Bud.A) 23/P/4/2006 (korytarze Bud.A) 6/P/1/2007 (Bud. B i częściowo A) 247/SPE/07 (częściowy -wymiana lamp	XII/2005 XII/2006 III/2007 VI/2007	Pozytywny

8.	Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego	Sprawozdanie Nr 011/LBŚ/SPS/2014-	15.01.2014	Pozytywny
9.	Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego	Protokół Nr 1/2015	16.12.2015	Pozytywny

UWAGI:

Dotyczące zakresu bhp:

1. Przeorganizować stanowiska pracy w pomieszczeniu 401, stwierdzono zbyt dużą liczbę pracowników względem wysokości pomieszczenia (w pomieszczeniu o wysokości 2,7m nie powinno pracować powyżej 4 osób oraz na każdego z nich powinno przypadać 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia).
2. W pok.309, 310 brak możliwości otwarcia okna w pozycji uchylnej. Należy rozważyć zamontowanie mechanizmu umożliwiającego uchylność okna lub zamontować ograniczniki zabezpieczające przed niekontrolowanym otwarciem okna na oścież.
3. Naprawić niesprawną wentylację mechaniczną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
4. Poddać przeglądowi/sprawdzić wentylację mechaniczną znajdującą się w pomieszczeniu Bibliotek Akt NIP.
5. Przed wejściem do pomieszczenia 706 umieścić informację „Uwaga stopień”.
6. Zaleca się odświeżenie ścian na Sali Obsługi Podatnika oraz na klatkach schodowych.

Dotyczące ochrony ppoż.

1. Wyregulować samozamykacz w drzwiach ppoż. do piwnicy.
2. Uzupełnić oznakowanie ppoż. w piwnicy obok Archiwum.

Na podstawie uwag niniejszego protokołu zostanie sporządzone polecenie pokontrolne.

Załączniki:

14.12.2016
 STARSZY SPECJALISTA ds. BHP SPECJALISTA ds. BHP
 Mariola Stabla Mariusz Stempniak
 (data i podpis członków zespołu kontrolerów)

ODDZIAŁOWY
 SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
 Włodzisław Polakowski

Naczelnik Urzędu Skarbowego

mgr Marek Bernais

(data i podpis kierującego jednostką)

2016-12-22

28. GRU. 2016
 p.o. DYREKTORA
 IZBY SKARBOWEJ
 w Katowicach
 Teresa Zejma
 (data i podpis pracodawcy)