

Nr sprawy: 2401-16WH. 134.27.2019.1
2401-49-243915

5 k/w > m.w

12.12.2019
URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE
SEKRETARIAT
Wpłynęło 11-12-2019
16155/2019

PROTOKÓŁ z kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

w Izba Administracji Skarbowej - Urząd Skarbowy w Będzinie

(nazwa kontrolowanej jednostki organizacyjnej)

przeprowadzonej w dniach od 28 listopada 2019 r. do 29 listopada 2019 przez:

•
•

Kontrolę przeprowadzono w obecności

.....
(imię i nazwisko oraz funkcja pełniona w kontrolowanej jednostce organizacyjnej)

I. Kontrole organów nadzoru nad warunkami pracy

* Czy w kontrolowanej jednostce organizacyjnej były przeprowadzane kontrole przez :						
Lp.	Nazwa organu kontrolującego.	Tak	Nie	Czy wydane zalecenia zostały wykonane	Tak	Nie
1.	Państwową Inspekcję Pracy		x			
2.	Komórkę bhp	x			x	
3.	Inne organa nadzoru		x			

II. Przeglądy i pomiary

*Czy w kontrolowanej jednostce organizacyjnej znajdują się protokoły z pomiarów:				
Rodzaj przeglądów, pomiarów.		Tak	Nie	UWAGI
1.	Instalacji elektrycznej	x		Protokół nr 1,2,3/2016 z dn. 24.06.2016 r.
2.	Instalacji odgromowej	x		Protokół nr 4/2016 z dn. 24.06.2016 r.
3.	Instalacji wentylacji/klimatyzacji	x		Protokół nr 7/US/2019; z dn. 19.03.2019 r.
4.	Instalacja gazowa	x		Protokół nr 08/IX/2019 z dn. 16.IX.2019 r.
5.	Natężenia oświetlenia	x		Sprawozdanie z badań SA/103/05 z 21.12.2005 r.
6.	Czynników szkodliwych dla zdrowia		x	

* należy zaznaczyć znakiem „X”

III. Pomieszczenia pracy stałej segment A

Stwierdzone nieprawidłowości													
Nr pomieszczenia	Ilość osób	Powierzchnia pomieszczenia	Ilość stanowisk komp.	Stanowiska komputerowe	Oświetlenie naturalne i zabezpieczenia	Dojście do stanowisk pracy	Stan podłoża	Zawartość apteczki	Zabezpieczenie instalacji elekt., informat., telefon.	Składowanie materiałów	Stan techniczny pomieszczenia	Wentylacja, ogrzewanie	Czynniki szkodliwe niebezpieczne
2						N							
2a							N						
6					N								
10					N								
11				N	N	N							
14						N							
16						N							
16a							N						
17					N	N							

III. Pomieszczenia pracy stałej segment B

Stwierdzone nieprawidłowości													
Nr pomieszczenia	Ilość osób	Powierzchnia pomieszczenia	Ilość stanowisk komp.	Stanowiska komputerowe	Oświetlenie naturalne i zabezpieczenia	Dojście do stanowisk pracy	Stan podłoża	Zawartość apteczki	Zabezpieczenie instalacji elekt., informat., telefon.	Składowanie materiałów	Stan techniczny pomieszczenia	Wentylacja, ogrzewanie	Czynniki szkodliwe niebezpieczne
19					N								
21					N								
24						N							
28						N							
30						N							
38						N				N			
39						N				N			
41						N							

25

III. Pomieszczenia pracy stałej segment C

Stwierdzone nieprawidłowości													
Nr pomieszczenia	Ilość osób	Powierzchnia pomieszczenia	Ilość stanowisk komp.	Stanowiska komputerowe	Oświetlenie naturalne i zabezpieczenia	Dojście do stanowisk pracy	Stan podłoża	Zawartość apteczki	Zabezpieczenie instalacji elekt., informat., telefon.	Składowanie materiałów	Stan techniczny pomieszczenia	Wentylacja, ogrzewanie	Czynniki szkodliwe niebezpieczne
43					N	N							
44					N								
46						N							
47						N							
52						N							
53										N			
71						N							

Zalecenia do wykonania:

1. Usunąć składowane materiały na szafach w pomieszczeniach: **38, 39**
2. Dokonać reorganizacji ustawienia wyposażenia pomieszczenia w celu zapewnienia właściwej strefy roboczej zgodnie z zasadami ergonomii: **11**
3. Dokonać naprawy/wymiany rolet w pomieszczeniach: **6,10,11,17,19,21,30,31,83.**
4. Zapewnić sprawne krzesło na stanowisku pracy z monitorem ekranowym: **11**
5. Zapewnić właściwe szerokości dojścia do stanowisk pracy (min 0,75 m): **2,11,14,16,17,24,28,30,38,39,41.**
6. Oznakować barwami bezpieczeństwa stopień zejście do archiwum: **2a, 6a.**

IV. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

Stwierdzone nieprawidłowości													

Zalecenia do wykonania: brak

V. Inne pomieszczenia pracy

Stwierdzone nieprawidłowości								
Rodzaj pomieszczenia	Stan techniczny pomieszczenia	Zabezpieczenie instalacji elekt., informat., telefon.	Wentylacja Ogrzewanie	Drogi transportowe	Miejsce i wysokość składowania	Regały	Maszyny urządzenia	Czynniki szkodliwe niebezpieczne
Archiwum								
Pom. konserwatora								
Archiwum NIP								
Archiwum biblioteka akt		X						

Zalecenia do wykonania

1. Zabezpieczyć/zaślepić puszkę elektryczną przed dostępem osób postronnych.

VI. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

*Karta kontrolna.						
Rodzaj.	Czy przysługuje:		Czy została wydana:		Czy pracownik używa:	
	tak	nie	tak	nie	tak	nie
Odzież i obuwie robocze	X		X		X	
Sprzęt ochrony indywidualnej	X		X		X	

VIII. Uwagi

1. Zapewnić miejsca do składowania pustych opakowań, segregatorów, dokumentacji i innych materiałów, aby nie były one składowane na szafach i na bieżąco kontrolować ten stan.
2. Dokonać przeglądu rolet, żaluzji zainstalowanych w oknach doprowadzając je do sprawności i bezpiecznego użytkowania.

O sposobie realizacji ww. zaleceń i uwag należy poinformować komórkę bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie 30 dniowym.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

02.12.2019

.....
(data, podpis pracownika komórki bezpieczeństwa i higieny pracy)

Kierownik
Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Grażyna Węglarz

09-12-2019

.....
Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach
Mariusz Gojny
(data, podpis osoby kierującej jednostką organizacyjną)

.....
Zastępca
Naczelnika Urzędu Skarbowego

Zastępca Naczelnika
Urzędu Skarbowego

.....
(data, podpis osoby kierującej jednostką kontrolowaną)

12.12.2019